1) Date:	21-10-2026	8) Meeting topics: HMRH – Reunião Semanal de Segurança e Ambiente n.º 125 Doc. n.º: 125/2026 | N.º da Obra: 13DC-DEI/SV/2021 Lugar: Obra e sala de reuniões da VAMED WWH	Stamp
2) Time:	10:00 – 11:00		
3) Author:	VAMED WWH		
4) Participants:	Leônidas Calheiros (Site Manager Adjunto – VAMED); Irineu Silva (VAMED); Faustino dos Santos (HSE – VAMED); Leonel Luamba (Diretor Adjunto – Belo Empreendimentos); Nelson Segunda (THSE – Belo Empreendimentos)		
5) Guests:	—		
6) Absent:	—		
7) Recipients:	Fabio Seda; Ernestina Miguel; Rita Casqueiro; Hendrik Silva; Juarês Manico; Eleucádio Camuto		

Minutes

#	Topic	Category I = Inform D = Decision T = Task	Responsible/ Timeline
1	**Seguimento da reunião anterior** Os temas provenientes da reunião passada de segurança e ambiente foram todos resolvidos.	I	Todos
2	**Visita de campo à obra** Não resultaram temas novos da visita efectuada à obra.	I	Todos
3	**Aspectos a melhorar – Ar-condicionado** Manutenção dos aparelhos de ar-condicionado dos escritórios da VAMED WWH e da Belo Empreendimentos. A Belo garantiu que a manutenção se realiza na próxima semana.	T	Nelson Segunda / Leonel Luamba
4	**Aspectos a melhorar – Iluminação** Continuar a melhorar a iluminação no interior das frentes de trabalho e dos blocos à medida que os trabalhos se intensificarem.	T	Nelson Segunda / Leonel Luamba
5	**Aspectos a melhorar – Resíduos perigosos** A quantidade de resíduos perigosos em obra ainda é aceitável; acordado acompanhar o processo de armazenamento na baia de resíduos.	D	Nelson Segunda / Leonel Luamba
6	**Aspectos a melhorar – Retroescavadora** Melhorar as condições da retroescavadora: retrovisor, luzes de retaguarda e luzes de presença.	T	Nelson Segunda / Leonel Luamba
7	**Aspectos a melhorar – Multifunção** A máquina multifunção encontra-se avariada; antes de voltar ao serviço, reparar os piscas de mudança de direcção.	T	Nelson Segunda / Leonel Luamba
8	**Próxima reunião** Reunião de Segurança e Ambiente n.º 126/2026, a 04-11-2026. Lugar: Obra, sala de reuniões da VAMED WWH.	I	Todos

Conclusion

#	Good News
	• Elevado nível de organização e limpeza, evidenciado nas diversas frentes de trabalho. • Corte de capim no interior da obra.
#	**Bad News**
	• Manutenção do ar-condicionado dos escritórios ainda por realizar (resp.: Belo Empreendimentos). • Retroescavadora sem retrovisor e com luzes de retaguarda e de presença deficientes (resp.: Belo Empreendimentos). • Multifunção avariada, com piscas de mudança de direcção por reparar (resp.: Belo Empreendimentos).