TARGET ZERO

HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE CABINDA
VAMED HEALTH PROJECTS ITALY ANGOLA
VERIFICAÇÃO MENSAL DOS EXTINTORES

VAMED

DATA DA INSPECÇÃO:	28/08/2026												
N.º EXTINTOR	LOCALIZAÇÃO	TIPO	CAPACIDADE	SINALIZAÇÃO	PROTECÇÃO DO SOL	CONDIÇÕES DE ACESSO / OBSTRUÇÃO	VALIDADE DA MANUTENÇÃO	ASPECTO	SELO DE SEGURANÇA	ETIQUETA DE VERIFICAÇÃO	MANÓMETRO	MANGUEIRA	BICO DE DESCARGA
1	Site Manager	Pó	6 Kg	C	C	C	Jun/	Bom	C	C	C	C	C
2	Sala de Reunião	Pó	6 Kg	C	C	C	Jun	Bom	C	C	C	C	C
3	Copa VMD	Pó	6 Kg	C	C	C	Jun	Bom	C	C	C	C	C
4	Fisc / Dar	Pó	6 Kg	C	C	C	Jun	Bom	C	C	C	C	C
5	MEA / Direção	Pó	6 Kg	C	C	C	AGo	Bom	C	C	C	C	C
6	Gerador	Co2	6 Kg	C	C	C	AGo	Bom	C	C	C	C	C
7	Gerador	Pó	6 Kg	C	C	C	AGo	Bom	C	C	C	C	C
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													

SINALIZAÇÃO: A sinalização do extintor existe e encontra-se colocada a cerca de 2,0m de altura

POSICIONAMENTO: o extintor encontra-se posicionado com a pega a cerca de 1,2m de altura

VALIDADE DA MANUTENÇÃO: O extintor encontra-se com a manutenção dentro do prazo (inferior a 1 ano)

SELO DE SEGURANÇA: o selo de segurança do extintor encontra-se intacto não sendo possível movê-lo

ETIQUETA DE VERIFICAÇÃO: a etiqueta encontra-se em bom estado e é preenchida mensalmente

MANÓMETRO: verificar que o ponteiro que indica a pressão se encontra no VERDE e não no VERMELHO

MANGUEIRA: verificar que a mangueira se encontra em bom estado, sem fissuras e sem estar ressequida

BICO DE DESCARGA: verificar que o bico da mangueira se encontra em boas condições

INSPECCIONADO POR: João Lizolo	ASSINATURA:		DATA: 28/08/2026