



República de Angola

**Ministério da Defesa Nacional, Antigos
Combatentes e Veteranos da Pátria
(MINDENACVP)**



HOSPITAL MILITAR REGIONAL DO HUAMBO

Relatório Mensal de HSE

Abril

VAMED Health Projects Italy

2026

RELATÓRIO MENSAL DE SEGURANÇA E AMBIENTE

VAMED Engineering

PRO-fit



v02

HMRH | Relatório Mensal de Segurança e Ambiente N.º 035

Designação da obra: Hospital Militar Regional do Huambo

N.º da Obra: 13DC – DEI/SV/2021

Mês: Abril de 2026

Project Manager: Fabio Seda

Índice

1. Identificação dos intervenientes no relatório	2
2. Empresas envolvidas	2
3. Formação	2
4. Segurança e Saúde do Trabalho	2
a. Sinistralidade	2
b. Controlo de alcoolemia	2
c. Advertências	3
d. Simulacros	3
5. Ambiente	3
a. Consumos ambientais	3
b. Incidentes ambientais	3
c. Produção mensal de resíduos	3
d. Produção acumulada de resíduos	3
e. Medições / Análises realizadas	3
6. Qualidade	4
a. Reclamações	4
7. Social	4
a. Acções de interacção com a comunidade	4
8. Checklist	4
9. Anexos	4
a. Mapa de sinistralidade	5
b. Checklist de HSE	7
c. Pagamento de Seguro de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	11
d. Registo de distribuição de EPI	12
e. Guias de manifesto de resíduos	13
f. Registos de verificação de equipamentos em obra	13
g. Registos de formação	21

RELATÓRIO MENSAL DE SEGURANÇA E AMBIENTE

VAMED Engineering

PRO-fit



v02

1. Identificação dos intervenientes no relatório

Nome	Função	Assinatura
Eduardo Silva	Site Manager	
Leônidas Calheiros	Site Manager Deputy	
Hendrik Silva	HSE Coordinator	
Juarez Manico	Coordenador Ambientalista	
Faustino Santos	Assistente HSE	

2. Empresas envolvidas

Empresa	Especialidade	Número de trabalhadores
VAMED	Gestor do Projecto	12
DAR	Fiscalização	1
FAA	Forças Armadas	21
BELO EMPREENDIMENTOS	Construção Civil	153
CEM (Belo)	Estrutura de Betão	0
PREFANGOL (Belo)	Fornecedor de Betão	4
CIPTOP (Belo)	Topografia	1
GUEMAKAL (Belo)	Segurança Patrimonial	4
CAMACUTI	Impermeabilização	10
AFRILIM	Limpeza	1
Total		207

3. Formação

Âmbito / Tema	Número formações		Total de participantes		Tempo total de formação (n.º formandos x 45min.)	
	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado
Indução	03	115	03	513	135	23.210
Segurança	04	272	452	15.072	20.340	2.750.310
Ambiente	00	34	00	2.667	00	120.015
Visitantes	10	208	12	5.698	6540	79.865
Segurança Patrimonial	02	47	08	186	360	7.650

4. Segurança e Saúde do Trabalho

a. Sinistralidade

N.º acidentes		Dias perdidos		Índice de Gravidade		Índice de Frequência	
Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado
0	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.75

b. Controlo de alcoolemia

Número de testes		Negativos				Positivos			
Mês	Acumulado	Mês	%	Acum.	%	Mês	%	Acum.	%
90	4.702	86	95.55	4.168	88.64	04	4.45	534	11.36

RELATÓRIO MENSAL DE SEGURANÇA E AMBIENTE

VAMED Engineering

PRO-fit



v02

c. Advertências

Total de advertências desde o início do projecto		Retiradas da obra (1 dia)		Retiradas da obra (definitivo)	
Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado
04	98	03	43	01	11

d. Simulacros

Data	Âmbito	Descrição	Entidades externas envolvidas
------	--------	-----------	-------------------------------

Foi realizado simulacro na obra no dia 07 de Abril de 2026.

5. Ambiente

a. Consumos ambientais

Água (m ³)		Combustível (L) Gasóleo		Energia eléctrica (kWh)		Gás (kg)	
Mensal	Acumulado	Mensal	Acumulado	Mensal	Acumulado	Mensal	Acumulado
410	996.839	1.020	4.048	1783.2	22.368.978.2	0	180

b. Incidentes ambientais

Data	Tipo de incidente	Relatório (S/N)	Resíduo resultante	Quantidade
	Nada a Registrar.			

c. Produção mensal de resíduos

Tipo de resíduos	Quantidade	Transportador	Destino final	Tipo de operação
RCD (Entulho segregado para compactação)	1.500kg	Belo Empreendimentos	Composição de Solo	Reaproveitamento
Resíduos Indiferenciados	180 kg	Belo Empreendimentos	Uso doméstico	Reaproveitamento

d. Produção acumulada de resíduos

Designação do resíduo	Código LAR	Quantidade
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	20 03 01	8.831.50 kg
Solos sobranes	17 05 04	3.074 m ³
Aço	17 04 05	13.401,5 kg
Resíduos indiferenciados	20 02 03	25.443.180 m ³
Resíduos perigosos/contaminados	16 01 21	13.824 L
RCD - Entulho	17 09 04	128.416.12m ³
Águas Negras / Excrementos	02 01 06	161.000 L
Plástico	17 02 03	18.416 kg
Madeira	17 02 01	4.860 m ³

e. Medições / Análises realizadas

Tipo de medição	Data	Relatório (S/N)	Referência do relatório
-----------------	------	-----------------	-------------------------

No mês em análise não foram realizadas medições técnicas.

RELATÓRIO MENSAL DE SEGURANÇA E AMBIENTE

VAMED Engineering

PRO-fit



v02

6. Qualidade

a. Reclamações

Data	Descrição	Reclamante	Estado
------	-----------	------------	--------

Sem reclamações a registar até à presente data.

Nota1: Para consulta disponível no arquivo das "Reclamações".

7. Social

a. Acções de interacção com a comunidade

Data	Descrição da acção	Entidade envolvida	N.º intervenientes
17/04/2026	Inquérito com a direcção do colégio Francisco na proximidade da obra sobre possíveis impactos negativos provocados pela actividade a decorrer (poeira, ruído,etc.)	Comunidade	4

8. Checklist

Resultado (%)	100%	Classificação	Excelente
---------------	------	---------------	-----------

9. Anexos

RELATÓRIO MENSAL DE SEGURANÇA E AMBIENTE

VAMED Engineering

PRO-fit



v02

a. Mapa de sinistralidade

Ano / Mês

2026/Abril

Quadro de sinistralidade

Ano / Mês	Número dos trabalhadores		Homens x Horas trabalhadas		Número de acidentes				Número de dias perdidos		Índice de Incidência		Índice de Frequência		Índice de Gravidade		Índice de Duração	
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mortais	Acum.	Não mortais	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.
2023 / Junho	30	30	6480	6480	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 / Julho	42	72	9072	15552	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 / Agosto	60	132	12960	28512	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 / Setembro	90	222	19440	47952	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 / Outubro	79	301	17064	65016	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 / Novembro	62	363	13392	78408	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 / Dezembro	58	421	12528	90936	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 / Janeiro	47	468	10152	101088	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 / Fevereiro	60	528	12960	114048	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 / Março	123	651	26568	140616	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 / Abril	138	789	29808	170424	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 / Maio	164	953	35424	205848	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 / Junho	169	1122	36504	242352	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 / Julho	187	1309	40392	282744	0	0	1	1	0	0	5,35	0,76	24,76	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 / Agosto	193	1502	41688	324432	0	0	0	1	0	0	0,00	0,67	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 / Setembro	270	1772	58320	382752	0	0	0	1	0	0	0,00	0,56	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 / Outubro	256	2028	55296	438048	0	0	0	1	0	0	0,00	0,49	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 / Novembro	245	2273	52920	490968	0	0	0	1	0	0	0,00	0,44	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 / Dezembro	268	2541	57888	548856	0	0	0	1	0	0	0,00	0,39	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 / janeiro	257	2798	55512	604368	0	0	0	1	0	0	0,00	0,36	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 / Fevereiro	275	3073	59400	663768	0	0	0	1	0	0	0,00	0,33	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 / Março	294	3367	63504	727272	0	0	0	1	0	0	0,00	0,30	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 /Abril	198	3565	42768	770040	0	0	0	1	0	0	0,00	0,28	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 /Maio	206	3771	44496	814536	0	0	0	1	0	0	0,00	0,27	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 /Junho	207	3978	44712	859248	0	0	0	1	0	0	0,00	0,25	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 /Julho	234	4212	50544	909792	0	0	0	1	0	0	0,00	0,24	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 /Agosto	233	4445	50328	960120	0	0	0	1	0	0	0,00	0,22	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 /Setembro	219	4664	47304	1007424	0	0	0	1	0	0	0,00	0,21	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 /Outubro	212	4876	45792	1053216	0	0	0	1	0	0	0,00	0,21	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 /Novembro	221	5097	47736	1100952	0	0	0	1	0	0	0,00	0,20	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 /Dezembro	206	5303	44496	1145448	0	0	0	1	0	0	0,00	0,19	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 /Janeiro	182	5485	39312	1184760	0	0	0	1	0	0	0,00	0,18	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 /Fevereiro	232	5717	50112	1234872	0	0	0	1	0	0	0,00	0,17	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 /Março	229	5946	49464	1284336	0	0	0	1	0	0	0,00	0,17	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 /Abril	207	6153	44712	1329048	0	0	0	1	0	0	0,00	0,16	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			0	1329048														

ACIDENTES	
ITEM	ACUMULADO
ÍNDICE DE FREQUÊNCIA	0,75
ÍNDICE DE GRAVIDADE	0,00
ACIDENTES NÃO MORTAIS	1
ACIDENTES MORTAIS	0
DIAS PERDIDOS	0

CLASSIFICAÇÃO			
FREQ.	Classificação		
<20	Muito Bom		
20-50	Bom		
50-80	Médio		
>80	Mau		

GRAVIDADE	Classificação	
<0.5	Muito Bom	
0.5-1	Bom	
1-2	Médio	
>2	Mau	

Fonte: OIT

RELATÓRIO MENSAL DE SEGURANÇA E AMBIENTE

VAMED Engineering

PRO-fit



v02

b. Checklist de HSE

CHECK-LIST DE IMPLEMENTAÇÃO HSE EM OBRA

VAMED Engineering
PRO-fit



Nome da obra:	Hospital Militar Regional Do Huambo	Centro de custo:	13DC – DEI/SV/2021		
Site manager:	Eduardo Silva	Mês:	abr-2026		
Téc. de Segurança e Amb.:	Faustino dos Santos				
ID	Itens a verificar	C	NC	NA	Observações
C: CONFORME, NC: NÃO CONFORME, NA: NÃO SE APLICA					
1	Documentação / Procedimentos de obra				
1,1	Manual HSE VAMED atualizado	X			
1,2	Licença de Obra (afixada)	X			
1,3	Plano de Segurança e Saúde aprovado	X			
1,4	Plano de Gestão Ambiental aprovado	X			
1,5	Plano de Gestão de Resíduos aprovado pela ANR	X			
1,6	Licença dos geradores	X			
1,7	Certificado dos Bombeiros	X			
1,8	Procedimentos de Segurança submetidos e aprovados para as atividades em curso	X			
1,9	Documentação dos trabalhadores (Documento de identificação, atestado médico, Entrega EPI, Certificado Aptidão)	X			
1,10	Documentação das empresas (Alvará, Seguro AT, Contribuinte e Seg. Social)	X			
1,11	Documentação dos equipamentos	X			
1,12	Indução com atribuição de autocolante	X			
1,13	Reunião semanal HSE implementada	X			
1,14	Relatório mensal implementado	X			
1,15	Quadro de sinistralidade	X			
1,16	Investigação de acidentes			X	Não se verificaram ocorrências no presente mês.
1,17	Relatório trimestral (INGA)	X			
1,18	Relatório semestral (Entidades financiadoras)	X			
1,19	N.º Técnicos de Segurança dos subcontratados de acordo com as regras VAMED	X			
1,20	Sensibilização semanal de HSE	X			
1,21	Realização de controlos de alcoolemia	X			
1,22	Licença de origem das matérias primas	X			
1,23	Realização de indução aos visitantes	X			
1,24	Formação mensal aos seguranças	X			
1,25	Recolha da documentação dos seguranças	X			
1,26	Cumprimento do SEP (Stakeholders Engagement Plan)	X			
1,27	Interação mensal com as comunidades	X			
1,28	Implementação do projeto de responsabilidade social	X			A ação será retomada no início de 2026.
1,29	Inspeção e condições de habitabilidade das bases de vida dos subcontratados	X			
1,30	Criação da CPAT ou definição do representante dos trabalhadores	X			
1,31	Reconhecimento mensal	X			
1,32	Plano de gestão de tráfego atualizado	X			
2	Plano de imagem				
2,1	Placa de obra (instalação e estado de conservação)	X			
2,2	Lonas VAMED (instalação e estado de conservação)	X			
2,3	PVC de tapume (20m em 20m – instalação e estado de conservação)	X			
2,4	Mastros + bandeiras (instalação e estado de conservação)	X			
2,5	Sinalização de Entrada de Obra (instalação e estado de conservação)	X			
3	Estaleiro (Geral)				
3,1	Controlo de acessos implementado	X			
3,2	Sinal de Proibição de Circulação a mais de 20 Km/h	X			
3,3	Estacionamento identificado e sinalizado	X			

CHECK-LIST DE IMPLEMENTAÇÃO HSE EM OBRA

VAMED Engineering
PRO-fit



Nome da obra:	Hospital Militar Regional Do Huambo	Centro de custo:	13DC – DEI/SV/2021		
Site manager:	Eduardo Silva	Mês:	abr-2026		
Téc. de Segurança e Amb.:	Faustino dos Santos				
ID	Itens a verificar	C	NC	NA	Observações
C: CONFORME, NC: NÃO CONFORME, NA: NÃO SE APLICA					
3,4	Limpeza do capim pelo interior da obra	X			
3,5	Limpeza do capim pelo exterior da obra	X			
3,6	Plano de controlo de pragas aprovado e implementado	X			Ultimo controlo de pragas foi realizado no dia 27 /03 /2026.
3,7	Limpeza dos escritórios com respectivo registo	X			
3,8	Pára-raios	X			
3,9	Vitrina de informação de Segurança	X			
3,10	Identificação dos diferentes espaços de estaleiro (escritórios, ferramentarias, armazéns e estaleiros temporários)	X			
3,11	Análises à potabilidade da água (2 em 2 meses)	X			A última coleta de água para análise foi efectuada no dia 17-03-2026
3,12	Manutenção periódica do sistema de filtragem da água	X			Foi realizada lavagem do sistema de filtragem de água no dia 09/ 04 /2026
3,13	Sinalização da água potável	X			
3,14	Sinalização da água imprópria para consumo	X			
3,15	Zona de permissão de fumar	X			
3,16	Indicação de proibição de fumar	X			
3,17	Iluminação do estaleiro (perímetro interior e exterior)	X			
3,18	Fichas de dados de segurança para os produtos químicos existentes em estaleiro	X			
3,19	Manutenção periódica dos aparelhos de ar condicionado	X			Foi realizada a manutenção dos aparelhos de ar condicionado no dia 09 de Outubro de 2025, proxima manutenção está prevista neste mês de Abril de 2026.
3,20	Organização, identificação das prateleiras e limpeza da ferramentaria	X			
3,21	Armazenamento do aço por diâmetros			X	
3,22	Cobertura do estaleiro do aço			X	
3,23	Estado das máquinas de corte e dobra de aço (incluindo ligação terra)			X	
3,24	Vedação e cobertura do depósito de combustível e geradores	X			
4	Emergência				
4,1	Criação das Equipas de Emergência com atribuição de autocolante respectivo (Brigadista, Socorrista e Equipas de Evacuação)	X			
4,2	Instalação de sistema de alarme eficaz	X			
4,3	Sinal de Ponto de Encontro	X			
4,4	Realização de simulacro	X			Foi realizado simulacro na obra no dia 07/ 04 /2026.
4,8	Caixa de primeiros socorros – existência	X			
4,9	Extintores – existência	X			
4,10	Existência de sinalização de emergência	X			
4,11	Existência de maca em obra	X			
4,12	Contactos de emergência afixados e visíveis	X			
4,13	Definição das clínicas e/ou hospitais para emergência	X			

CHECK-LIST DE IMPLEMENTAÇÃO HSE EM OBRA

VAMED Engineering
PRO-fit



Nome da obra:	Hospital Militar Regional Do Huambo	Centro de custo:	13DC – DEI/SV/2021
Site manager:	Eduardo Silva	Mês:	abr-2026
Téc. de Segurança e Amb.:	Faustino dos Santos		

ID	Itens a verificar	C	NC	NA	Observações
----	-------------------	---	----	----	-------------

C: CONFORME, NC: NÃO CONFORME, NA: NÃO SE APLICA

4,14	Existência de viatura disponível	X			
5	Inspecções				
5,1	Andaimes – inspecção inicial e semanal	X			
5,2	Caixa de primeiros socorros – inspecção inicial e mensal	X			
5,3	Extintores – inspecção inicial e mensal	X			
5,4	Quadros eléctricos – inspecção inicial e mensal	X			
5,5	Ferramentas e material eléctrico (código de cores) – inspecção inicial e mensal	X			
5,6	Verificação dos equipamentos pesados	X			
6	Instalações Sociais				
6,1	Área dos vestiários = 1,5 – (n.º de trabalhadores / 1000)	X			
6,2	Cabides e bancos corridos em número suficiente	X			
6,3	Chuveiros em número suficiente (1 por 20 trabalhadores)	X			
6,4	Sanitas em número suficiente (1 por cada 25 trabalhadores)	X			
6,5	Lavatórios em número suficiente (1 por cada 20 trabalhadores)	X			
6,6	Refeitório com capacidade para a totalidade de trabalhadores que almoçam em obra	X			
6,7	Mesas do refeitório forradas com material plástico	X			
6,8	Identificação das instalações sociais	X			
6,9	Limpeza das instalações sociais com respectivo registo	X			
7	Frentes de Obra				
7,1	Limpeza e arrumação das frentes de obra	X			
7,2	Utilização de EPIs obrigatórios	X			
7,3	Utilização de EPIs pontuais	X			
7,4	Protecção colectiva (escadas, lajes, negativos, escavações, etc)	X			
7,5	Andaimes interiores	X			
7,6	Iluminação das frentes de obra	X			
7,7	Ensaio de linha de vida	X			
7,8	Identificação das frentes de obra (estaleiros temporários, escadas, blocos, pisos, etc)	X			
8	Ambiente				
8,1	Nível de separação e organização da zona de armazenamento de resíduos	X			
8,2	Existência de caixotes do lixo e limpeza atempada dos mesmos	X			
8,3	Monitorização de consumos ambientais	X			
8,4	Monitorização da produção de resíduos	X			
8,5	Monitorização trimestral de gases, partículas e ruído	X			
8,6	Geradores e outros equipamentos com risco de derrame com bacia de retenção	X			
8,7	Kit de contenção de derrames	X			
8,8	Existência e manutenção de lava-rodados	X			
8,9	Existência e manutenção da bacia de lavagem dos camiões de betão	X			
8,10	Definição de empresa de gestão de resíduos perigosos	X			
8,11	Definição de empresa de gestão de resíduos não perigosos	X			
8,12	Definição de empresa de gestão de águas residuais	X			
8,13	Ligação à rede pública de água	X			
8,14	Ligação à rede pública de electricidade	X			

Média HSE Checklist em 04/2026

100,00%

EXCELENTE

RELATÓRIO MENSAL DE SEGURANÇA E AMBIENTE

VAMED Engineering

PRO-fit



v02

c. Pagamento de Seguro de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais

A VAMED ainda não recebeu o recibo referente ao período em curso. Salientamos que a nossa apólice é de renovação automática, pelo que o seguro se encontra válido.

RELATÓRIO MENSAL DE SEGURANÇA E AMBIENTE

VAMED Engineering

PRO-fit



v02

d. Registo de distribuição de EPI

Por ser informação considerada como dados pessoais, a mesma pode ser fisicamente consultada no arquivo em obra, junto do departamento de HSE.

RELATÓRIO MENSAL DE SEGURANÇA E AMBIENTE

VAMED Engineering

PRO-fit



v02

e. Guias de manifesto de resíduos

A serem consultadas em ambiente de obra.

f. Registos de verificação de equipamentos em obra



HOSPITAL MILITAR REGIONAL DO HUAMBO
VAMED Engineering GmbH
CHECK-LIST DE INSPECÇÃO DE EQUIPAMENTOS



EMPRESA:	Prefangal	TIPO DE EQUIPAMENTO:	Gerador
MARCA:	GESAN	MODELO:	DV.S 200
CÓDIGO DO EQUIPAMENTO:	0805220058	DATA DA INSPECÇÃO:	21/04/2026

N.	ITEM A VERIFICAR	C	NC	NA	OBSERVAÇÕES
1	ASPECTO GERAL DO EQUIPAMENTO	X			
2	VAZAMENTOS DE ÓLEO VISÍVEIS	X			
3	ESTADO DOS PNEUS			X	
4	ESPELHOS RETROVISORES			X	
5	PUXADOR DAS PORTAS	X			
6	VIDROS DA CABINE			X	
7	LIMPA PÁRA-BRISAS			X	
8	CINTO DE SEGURANÇA DO OPERADOR			X	
9	ESTADO DO ASSENTO DO OPERADOR			X	
10	ESTADO DOS COMANDOS DE OPERAÇÃO			X	
11	PISCAS DE MUDANÇA DE DIRECÇÃO			X	
12	BUZINA			X	
13	EXTINTOR	X			
14	SINAL SONORO DE MARCHA-ATRÁS			X	
15	PIRILAMPO ROTATIVO			X	
16	SISTEMA DE PARAGEM DE EMERGÊNCIA	X			
17	TRAVÕES			X	
18	FARÓIS E FAROLINS (LUZ DE MARCHA-ATRÁS, LUZ DE TRAVÃO)			X	
19	PROTECÇÃO DE PARTES MÓVEIS / PARTES QUENTES			X	
20	TABELA DE CARGAS / INDICAÇÃO DE CARGA MÁXIMA	X			
21	ESTADO DAS CORRENTES E GANCHOS			X	
22	EXISTÊNCIA DE BACIA DE CONTECÇÃO DE DERRAMES	X			
23	OUTRO:				
24	OUTRO:				

Parecer da Inspeção:

Aprovado:		COMENTÁRIOS:	
Aprovado com restrições (indicar quais):			
Reprovado:			

TÉCNICO HSE VAMED:	Faustino Santos	Data:	21/04/2026
TÉCNICO HSE SUBCONTRATADO:	Priscila Almeida	Data:	21-04-2026
SITE MANAGER VAMED:	J. Almeida	Data:	21-04-2026



HOSPITAL MILITAR REGIONAL DO HUAMBO
VAMED Engineering GmbH
CHECK-LIST DE INSPECÇÃO DE EQUIPAMENTOS




EMPRESA:	Prefangol	TIPO DE EQUIPAMENTO:	Bomba Manual de Betão
MARCA:	SCHWING	MODELO:	SP 1800-D
CÓDIGO DO EQUIPAMENTO:	7000741/1016405	DATA DA INSPECÇÃO:	21/04/2026

N.	ITEM A VERIFICAR	C	NC	NA	OBSERVAÇÕES
1	ASPECTO GERAL DO EQUIPAMENTO	X			
2	VAZAMENTOS DE ÓLEO VISÍVEIS	X			
3	ESTADO DOS PNEUS	X			
4	ESPELHOS RETROVISORES				
5	PUXADOR DAS PORTAS	X			
6	VIDROS DA CABINE			X	
7	LIMPA PÁRA-BRISAS			X	
8	CINTO DE SEGURANÇA DO OPERADOR			X	
9	ESTADO DO ASSENTO DO OPERADOR			X	
10	ESTADO DOS COMANDOS DE OPERAÇÃO	X			
11	PISCAS DE MUDANÇA DE DIRECÇÃO			X	
12	BUZINA	X			
13	EXTINTOR	X			
14	SINAL SONORO DE MARCHA-ATRÁS			X	
15	PIRILAMPO ROTATIVO			X	
16	SISTEMA DE PARAGEM DE EMERGÊNCIA				
17	TRAVÕES	X			
18	FARÓIS E FAROLINS (LUZ DE MARCHA-ATRÁS, LUZ DE TRAVÃO)			X	
19	PROTECÇÃO DE PARTES MÓVEIS / PARTES QUENTES				
20	TABELA DE CARGAS / INDICAÇÃO DE CARGA MÁXIMA	X			
21	ESTADO DAS CORRENTES E GANCHOS			X	
22	EXISTÊNCIA DE BACIA DE CONTEÇÃO DE DERRAMES			X	
23	OUTRO:				
24	OUTRO:				

Parecer da Inspeção:

Aprovado:		COMENTÁRIOS:	
Aprovado com restrições (indicar quais):			
Reprovado:			

TÉCNICO HSE VAMED:	Frederico Santos	Data:	21/04/2026
TÉCNICO HSE SUBCONTRATADO:	Quintana	Data:	21-04-2026
SITE MANAGER VAMED:	J. C. C.	Data:	21-04-2026



HOSPITAL MILITAR REGIONAL DO HUAMBO
VAMED Engineering GmbH
CHECK-LIST DE INSPECÇÃO DE EQUIPAMENTOS



EMPRESA:	B. Empreendimentos	TIPO DE EQUIPAMENTO:	Multifunções
MARCA:	MANITON	MODELO:	MT 12355
CÓDIGO DO EQUIPAMENTO:		DATA DA INSPECÇÃO:	21/04/2026

N.	ITEM A VERIFICAR	C	NC	NA	OBSERVAÇÕES
1	ASPECTO GERAL DO EQUIPAMENTO	X			
2	VAZAMENTOS DE ÓLEO VISÍVEIS	X			
3	ESTADO DOS PNEUS	X			
4	ESPELHOS RETROVISORES	X			
5	PUXADOR DAS PORTAS	X			
6	VIDROS DA CABINE	X			
7	LIMPA PÁRA-BRISAS	X			
8	CINTO DE SEGURANÇA DO OPERADOR	X			
9	ESTADO DO ASSENTO DO OPERADOR	X			
10	ESTADO DOS COMANDOS DE OPERAÇÃO	X			
11	PISCAS DE MUDANÇA DE DIRECÇÃO		X		As piscas não funcionam
12	BUZINA	X			
13	EXTINTOR	X			
14	SINAL SONORO DE MARCHA-ATRÁS	X			
15	PIRILAMPO ROTATIVO		X		Não funciona o farilampo
16	SISTEMA DE PARAGEM DE EMERGÊNCIA	X			
17	TRAVÕES	X			
18	FARÓIS E FAROLINS (LUZ DE MARCHA-ATRÁS, LUZ DE TRAVÃO)		X		Luze de travão não funciona
19	PROTECÇÃO DE PARTES MÓVEIS / PARTES QUENTES			X	
20	TABELA DE CARGAS / INDICAÇÃO DE CARGA MÁXIMA	X			
21	ESTADO DAS CORRENTES E GANCHOS			X	
22	EXISTÊNCIA DE BACIA DE CONTEÇÃO DE DERRAMES			X	
23	OUTRO:				
24	OUTRO:				

Parecer da Inspeção:

Aprovado:		COMENTÁRIOS:	
Aprovado com restrições (indicar quais):	X		
Reprovado:			

TÉCNICO HSE VAMED:	Francisco Santos	Data:	21/04/2026
TÉCNICO HSE SUBCONTRATADO:	Francisco Santos	Data:	21-04-2026
SITE MANAGER VAMED:	Francisco Santos	Data:	21.04.2026



HOSPITAL MILITAR REGIONAL DO HUAMBO
VAMED Engineering GmbH
CHECK-LIST DE INSPECÇÃO DE EQUIPAMENTOS




EMPRESA:	<i>Prefangal</i>	TIPO DE EQUIPAMENTO:	<i>Camião LD-82-19-IA</i>
MARCA:	<i>SHACMAN</i>	MODELO:	<i>F 3000</i>
CÓDIGO DO EQUIPAMENTO:		DATA DA INSPECÇÃO:	<i>21/04/2026</i>

Nº	ITEM A VERIFICAR	C	NC	NA	OBSERVAÇÕES
1	ASPECTO GERAL DO EQUIPAMENTO	X			
2	VAZAMENTOS DE ÓLEO VISÍVEIS	X			
3	ESTADO DOS PNEUS	X			
4	ESPELHOS RETROVISORES	X			
5	PUXADOR DAS PORTAS	X			
6	VIDROS DA CABINE	X			
7	LIMPA PÁRA-BRISAS	X			
8	CINTO DE SEGURANÇA DO OPERADOR	X			
9	ESTADO DO ASSENTO DO OPERADOR	X			
10	ESTADO DOS COMANDOS DE OPERAÇÃO	X			
11	PISCAS DE MUDANÇA DE DIRECÇÃO	X			
12	BUZINA	X			
13	EXTINTOR	X			
14	SINAL SONORO DE MARCHA-ATRÁS		X		<i>Não funciona o sinal sonoro</i>
15	PIRILAMPO ROTATIVO	X			
16	SISTEMA DE PARAGEM DE EMERGÊNCIA			X	
17	TRAVÕES	X			
18	FARÓIS E FAROLINS (LUZ DE MARCHA-ATRÁS, LUZ DE TRAVÃO)	X			
19	PROTECÇÃO DE PARTES MÓVEIS / PARTES QUENTES			X	
20	TABELA DE CARGAS / INDICAÇÃO DE CARGA MÁXIMA	X			
21	ESTADO DAS CORRENTES E GANCHOS			X	
22	EXISTÊNCIA DE BACIA DE CONTEÇÃO DE DERRAMES			X	
23	OUTRO:				
24	OUTRO:				

Parecer da Inspeção:

Aprovado:	<i>X</i>	COMENTÁRIOS:	
Aprovado com restrições (indicar quais):			
Reprovado:			

TÉCNICO HSE VAMED:	<i>Paulina Santos</i>	Data:	<i>21/04/2026</i>
TÉCNICO HSE SUBCONTRATADO:	<i>Quintina Silva</i>	Data:	<i>21-04-2026</i>
SITE MANAGER VAMED:	<i>Jaime</i>	Data:	<i>21.04.2026</i>



HOSPITAL MILITAR REGIONAL DO HUAMBO
VAMED Engineering GmbH
CHECK-LIST DE INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS



EMPRESA:	B. Empreendimentos	TIPO DE EQUIPAMENTO:	Cerrodor
MARCA:	CW	MODELO:	CW
CÓDIGO DO EQUIPAMENTO:	0027	DATA DA INSPEÇÃO:	21/04/2026

Nº	ITEM A VERIFICAR	C	NC	NA	OBSERVAÇÕES
1	ASPECTO GERAL DO EQUIPAMENTO	X			
2	VAZAMENTOS DE ÓLEO VISÍVEIS	X			
3	ESTADO DOS PNEUS			X	
4	ESPELHOS RETROVISORES			X	
5	PUXADOR DAS PORTAS	X			
6	VIDROS DA CABINE			X	
7	LIMPA PÁRA-BRISAS			X	
8	CINTO DE SEGURANÇA DO OPERADOR			X	
9	ESTADO DO ASSENTO DO OPERADOR			X	
10	ESTADO DOS COMANDOS DE OPERAÇÃO			X	
11	PISCAS DE MUDANÇA DE DIRECÇÃO			X	
12	BUZINA			X	
13	EXTINTOR	X			
14	SINAL SONORO DE MARCHA-ATRÁS			X	
15	PIRILAMPO ROTATIVO			X	
16	SISTEMA DE PARAGEM DE EMERGÊNCIA	X			
17	TRAVÕES			X	
18	FARÓIS E FAROLINS (LUZ DE MARCHA-ATRÁS, LUZ DE TRAVÃO)			X	
19	PROTECÇÃO DE PARTES MÓVEIS / PARTES QUENTES			X	
20	TABELA DE CARGAS / INDICAÇÃO DE CARGA MÁXIMA	X			
21	ESTADO DAS CORRENTES E GANCHOS			X	
22	EXISTÊNCIA DE BACIA DE CONTEÇÃO DE DERRAMES	X			
23	OUTRO:				
24	OUTRO:				

Parecer da Inspeção:

Aprovado:		COMENTÁRIOS:	
Aprovado com restrições (indicar quais):			
Reprovado:			

TÉCNICO HSE VAMED:	Faustino Santos	Data:	21/04/2026
TÉCNICO HSE SUBCONTRATADO:	Reginaldo Silva	Data:	21-04-2026
SITE MANAGER VAMED:	José Carlos	Data:	21-04-2026

RELATÓRIO MENSAL DE SEGURANÇA E AMBIENTE

VAMED Engineering

PRO-fit



v02

g. Registos de formação

A serem consultados em obra.



Belo Empreendimentos, S.A.
PACAPAZ - F. 2004-19122

Lista de Presença – Treinamento diários de Segurança

Data:	H.M.R.H 13-04-2026
Obra:	H.M.R.H
Local:	OBRA

TIPO DE FORMAÇÃO SENSIBILIZAÇÃO

DSS ☒	Ferreiro ☐	Eletricista ☐	Gruista ☐	Carpinteiro Limpo ☐	Técnico de AVC ☐
Motorista ☐	Alvenaria ☐	Administrativo ☐	Canalisado ☐	Brigada de Incêndio ☐	Técnico de Frio ☐
Mecânico ☐	Limpeza ☐	Soldador ☐	Tubista ☐	Primeiro Socorro ☐	Técnico de Andaime ☐
Segurança ☐	Ambiente ☐	Visitante ☐	Cozinheira ☐	Topografo ☐	Técnico de Teto falso ☐

Hora inicial	___/___/___	Hora Final	___/___/___	TOTAL	
--------------	-------------	------------	-------------	-------	--

Assunto Tratado:	Evacuação de emergência
Subtema:	Procedimentos a seguir diante de evacuação de emergência.

Nº	Nome do Participante	Belo Empreendimentos	Subcontratados	Justificativo de Ausência
1	Elis Batista	Belo		
2	Edson Pires	Belo		
3	Kaue Domingos	Belo		
4	Benito Bruno	Belo		
5	Jose M. de Jesus Landeira	Belo		
6	Marcelo Vinícius Mendes	Belo		
7	José de Fátima	Belo		
8	Esteliano Secretário	Belo		
9	Jose Chilada Bolia	Belo		
10	Alberto Sampaio	Belo		
11	Antonio L. Lurvaux	Belo		
12	Domingos Gavarista	Belo		
13	Jose M. de Jesus	Belo		
14	Domingos Rocha	Belo		
15	Guilherme I.	Belo		
16	Rubem E. K. K.	Belo		
17	José M. Francisco	Belo		
18	Yanice M. Telimanga	Belo		
19	Francisco Lopes	Belo		
20	Francisco Pereira	Belo		
21	Jamilton Calacala	Belo		
22	Francisco Miguel Diogo	Belo		
23	Henrique A. Domingos	Belo		
24	Daniel Neto	Belo		
25	Ernando Maluoso	Belo		
26	Domingos Lino	Belo		
27	Jose K. Chacopia	Belo		
28	Jaimé Albano	Belo		
29	Dubinho C. Joaquin	Belo		

30	Fernando Legunda	Belo	
31	Frausca Chitumba	Belo	
32	Mumbamba M. Eriomba	Belo	
33	José Mithitue	Belo	11
34	José Mithitue	Belo	
35	Alino Chissumbe	"	
36	Silvano Paulo	"	
37	Nazare J. Rapembo	Belo	
38	José da Cruz	Belo	
39	Adalberto Meraiz	Belo	
40	Emilio Lharanja	Belo	
41	Filipe Lilongwe	Belo	
42	Amirgo S. Lago	CAMICUTI	
43	Luciano Nila	CAMICUTI	
44	Edvaldo da Silva	Camicuti	
45	Mário S. Ganga	Camicuti	
46	Alberto J. Baranda	Belo	
47	José de Jesus Ganga	Belo	
48	Salomão Manuel	Belo	
49	Alberto José Sala	Belo	
50	Deo-10 Saborido	Belo	
51	Paulo Astar	Belo	
52	Springo Chiriqui	Belo	
53	Springo Chiriqui	Belo	
54	Paulo Colimola	Belo	
55	Horacio Kapiguro	Belo	
56	Alino S. Lago	Belo	
57	Silvano R. Cochumbo	Belo	
58	Laurindo E. Suri	Belo	
59	Orlando Ferraz	Belo	
60	Mário Pachumbo	Belo	
61	Camilo A. Sangue	Belo	
62	Domingos Tchilomle	Belo	
63	Felix Gamba Deleto	Belo	
64	Ernesto Hosi	"	
65	Nair de Souza	Belo	
66	Antonio Tchilongatua	Belo	Emp.
67	Edilino Marcos	"	
68	Artur B. Chimula	"	
69	Augusto K. de Santa	"	
70	Solomão Pachumbo	"	
71	Paulo C. Tchilongatua	Belo	
72	Edilino E. Pachumbo	Belo	
73	Paulo Pachumbo	"	
74	Paulo Pachumbo	Belo	
75	Paulo Pachumbo	Belo	
76	Paulo Pachumbo	Belo	
77	Paulo Pachumbo	Belo	
78	Paulo Pachumbo	Belo	
79	Paulo Pachumbo	Belo	

30	Pedro Mando	Belo
31	Emilio Paranja	Belo
32	Jose Cuervo	Belo
33	Jose Guipao	Belo
34	Alberto Blinck	Belo
35	Augusto Caluassi	Belo
36	Horacio J. Lombardi	Belo
37	Albino Chiribuntua	Belo
38	Armando Jose Cuervo	Belo
39	Rafael Guilandelura	Belo
40	André Lomberg	Belo
41	Miguel Colulmi	1111
42	Marcelo Capria	Belo
43	Vernicia David	cc
44	João Filho	
45	Paulo Ulombe	Belo
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		

H.S.T. ⇒ Mauro

D.D.S específico



Belo Empreendimentos, S.A.
PACIFIC - 7 2300-0000

Lista de Presença – Treinamento diários de Segurança

Data: 19.04.2020
Obra: H. M. H.
Local: Sala de reunião

TIPO DE FORMAÇÃO SENSIBILIZAÇÃO

DSS ☐	Ferreiro ☐	Eletricista ☐	Gruista ☐	Carpinteiro Limpo ☐	Técnico de AVC ☐
Motorista ☐	Alvenaria ☐	Administrativo ☐	Canalisado ☐	Brigada de Incêndio ☐	Técnico de Frio ☐
Mecânico ☐	Limpeza ☐	Soldador ☐	Tubista ☐	Primeiro Socorro ☐	Técnico de Andaime ☐
Segurança ☐	Ambiente ☐	Visitante ☐	Cozinheira ☐	Topografo ☐	Técnico de Teto falso ☐

Hora inicial: ____/____/____ Hora Final: ____/____/____ TOTAL: ____

Assunto Tratado: Prestação de primeiro socorros
Subtema: Queda em altura

Nº	Nome do Participante	Belo Empreendimentos	Subcontratados	Justificativo de Ausência
1	Alfonso Tch. Nguli			
2	Aureliano C. Joaquim	Belo		
3	José Guessem	Belo		
4	Martinho Antão	Belo		
5	José M. Francisco	Belo		
6	Augusto Carlos Colucci	Belo		
7	Fidelis G. Polanco	Belo		
8	Rubem E. K. K.	Belo		
9	Antônio L. L.	Belo		
10	Miguel Calulemi	Belo		
11	Roberto G. G.	Belo		
12	Daniel N. N.	Belo		
13	Albino O. dos Santos	Belo		
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				



Belo Empreendimentos, S.A.
RUA ...

Lista de Presença – Treinamento diários de Segurança

Data: 10.04.2026
Obra: H. M. H
Local: ponto de encontro

TIPO DE FORMAÇÃO SENSIBILIZAÇÃO

DSS ☐	Ferreiro ☐	Eletricista ☐	Gruista ☐	Carpinteiro Limpo ☐	Técnico de AVC ☐
Motorista ☐	Alvenaria ☐	Administrativo ☐	Canalisado ☐	Brigada de Incêndio ☐	Técnico de Frio ☐
Mecânico ☐	Limpeza ☐	Soldador ☐	Tubista ☐	Primeiro Socorro ☐	Técnico de Andaime ☐
Segurança ☐	Ambiente ☐	Visitante ☐	Cozinheira ☐	Topografo ☐	Técnico de Teto falso ☐

Hora inicial: 07:00 Hora Final: 07:20 TOTAL: 20 MN

Assunto Tratado: Abriu A Zul o diação fundação de
Subtema: H.S.T

Nº	Nome do Participante	Belo Empreendimentos	Subcontratados	Justificativo de Ausência
1	Mário Pacheco	Belo		
2	Montinho Antonio	Belo		
3	Correio Capataz	Belo		
4	Felipe M. de Jesus	Belo		
5	Jose Guiseppe	Belo		
6	Jose da Silva	"		
7	Alberto V. Salgado	"		
8	Horacio G. Bonfina	Belo		
9	Jose Chilato	Belo		
10	Leandro Cassini	Belo		
11	Sebastião R. Cochocho	Belo		
12	América Lopez Verde			
13	Rubem E. Kuitui	Belo		
14	Manoel de Almeida	"		
15	Franisco Almeida	Belo		
16	Enzo Pereira	Belo		
17	Salomão Caldeira	"		
18	Henrique Kapiguen	Belo		
19	Elis Batista	Belo		
20	Jose N. Chitui	Belo		
21	Salomão Manuel	Belo		
22	Jose N. Pachipia	Belo		
23	Antonio M. Luribara	Belo		
24	Albano Secretário			
25	Albino Chiriputira	Belo		
26	Domingos Tchimele	Belo		
27	Tiago M. Quirino	Belo		
28	Roberto Chaves Segunda	Belo		
29				

30	Arleir S. Nogueira	Belo	
31	Domingos Phipungui	Belo	
32	Thomaz Machado	Belo	Belo
33	Indris Benedito	Belo	
34	Jose Maciel	Belo	
35	Paulo S. Lima	Belo	
36	Rafael C. Chingorola	Belo	
37	João M. M. M. M. M.	Belo	
38	Antonio J. Chingorola	Belo	
39	Abilio Soreira	Belo	
40	Venancio David	Belo	
41	Jose Basilio Segundo	Belo	
42	João C. S. S.	Belo	
43	Thomaz Donato	Belo	
44	Ernesto Malhado	Belo	
45	Jaime T. Chingorola	Belo	
46	Flavio Ventura	Belo	
47	Albino Marcos	Belo	
48	Augusto Caluassi	Belo	
49	Jose Miguel Francisco	Belo	
50	Edson S. S.	Belo	
51	Cesar S. S.	Belo	
52	Armando M. S.	Belo	
53	Jose Caluassi	Belo	
54	Albino S. S.	Belo	
55	Manuel M. S.	Belo	
56	Agostinho Loucas	Belo	
57	Adelino de Oliveira	Belo	Belo Empreendimento
58	Carlos Roberto da Silva	Belo	Belo Empreendimentos
59	Paulo Camargo	Belo	
60	Fernando C. S.	Belo	
61	João S. S.	Belo	
62	Roberto S. S.	Belo	
63	Antonio S. S.	Belo	
64	Mario Miguel	Cipitopo	
65	Isidoro S. S.	Belo	
66	Paulo S. S.	Belo	
67	Adriano S. S.	Belo	
68	Carlos S. S.	Belo	
69	Domingos S. S.	Belo	Belo
70	Paulo S. S.	Belo	
71	Antonio S. S.	Belo	
72	Paulo S. S.	Belo	
73	Francisco S. S.	Belo	
74	João S. S.	Belo	
75	Paulo S. S.	Belo	
76	Domingos S. S.	Belo	
77	Paulo S. S.	Belo	
78	Albino S. S.	Belo	
79	Albino S. S.	Belo	

30	Alino Chissungu	11	
31	Est. Guto Motta Belo		
32	Jaime Alberto	11	
33	Aracelia B. Chiriquito	B	
34	Alberto José Dala	Belo	
35	Alberto Brilha	Belo	
36	Pedro Marmorek	Belo	
37	Marcelino Zacarias	Belo	
38	Jonhinho Genua	Belo	
39	Augusto B. de Saia	111	
40	Paulo Domingos	111	
41	Alvaro Funes	111	
42	Renata A. Salimão	Belo	
43	Antônio João Queanga	Belo	
44	Dulcinea C. Joaquim	Belo	
45	João Carlos Calacato	Belo	
46	Albino B. dos Santos	11 11	
47	Daniel Vitor	Belo	
48	Miguel Galulami	11	
49	Adalberto C. Marais	11 11	
50	Emílio Sanderla Chicano	111	
51	Polimero Padua	11	
52	Mois do Sampa	Belo Emp	
53	Antônio F. Tereza	Belo	
54	Amoré Nae	Belo	
55	Domingos Liendo	Belo	
56	João T. Chibry	Belo	
57	João H. Britandluna	Belo	
58	Glomão S. Lúcio	Belo	
59	Domingos Katala	Belo	
60	João Lúcio	11	
61	Atílio Nili	Belo	
62	Teodoro David	Belo	
63	Marcelo J. Papamelo	Belo	
64	Pedro B. Gócio	11 11	
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			



Belo Empreendimentos S.A.
PACAPUÇU - F. 0000-0000

Lista de Presença – Treinamento diários de Segurança

Data: 06.04.2016
 Obra: # M. H
 Local: Ponto de reencontro

TIPO DE FORMAÇÃO SENSIBILIZAÇÃO

DSS ☐	Ferreiro ☐	Eletricista ☐	Gruista ☐	Carpinteiro Limpo ☐	Técnico de AVC ☐
Motorista ☐	Alvenaria ☐	Administrativo ☐	Canalisado ☐	Brigada de Incêndio ☐	Técnico de Frio ☐
Mecânico ☐	Limpeza ☐	Soldador ☐	Tubista ☐	Primeiro Socorro ☐	Técnico de Andaime ☐
Segurança ☐	Ambiente ☐	Visitante ☐	Cozinheira ☐	Topografo ☐	Técnico de Teto falso ☐

Hora inicial: 07:00 Hora Final: 04:20 TOTAL: 70 min

Assunto Tratado: Como poder agir perante um acidente
 Subtema: Calma, Concentração. etc.

Nº	Nome do Participante	Belo Empreendimentos	Subcontratados	Justificativo de Ausência
1	José M. Elvaz Cardozo	Belo		
2	Enrico Malvarosa	Belo		
3	Tinga de Quintino	Belo		
4	José Zehner	Belo		
5	Pedro B. Zúcio	11/11		
6	Zeferino Pascoal	Belo		
7	Jaime H. Chaves	Belo		
8	Marcos Vinícius Viana	Belo		
9	Edson M. L. Brito	Belo		
10	Elias Catambela	Belo		
11	José Carlos Segundo	Belo		
12	Antonio Telizangueira	Belo		
13	Joaquim N. de Paula	Belo		
14	Guilherme Catão	Belo		
15	Antonio U. Lurupina	Belo		
16	Daniel Dias Neto	Belo		
17	Sebastião R. Cochocho	Belo		
18	Fernando Segunda	Belo		
19	Dante Bueno	11/11		
20	Carriar Caprio	Belo		
21	José Carlos Filardo	Belo		
22	Benedito Sacramento	Belo		
23	José K. Pachipia	Belo		
24	Augusto Catão Calvassi	Belo		
25	Miguel Galvassi	11/11		
26	Flávio M. L.	Belo		
27	José de Chila Bolia	Belo		
28	Antônio B. Chaves	11/11		
29	Horácio Kapigueno	Belo		

30	Flávia Ventura	Belo	
31	Domíngos Chissimui	Belo	
32	Edson Lepes	Belo	
33	Maio de Sousa	Belo Emp.	
34	João de Jesus Ganga	Belo	
35	Albino Porto Marana	"	
36	Saleal Salino	Belo	
37	Antônio J. Amora	Belo	
38	Gerácio J. Camacho	Belo	
39	Antônio Muachilengui	"	
40	Manuel M. Felício	"	
41	Venancio David	"	
42	João Mauro	Belo	
43	Antônio José Cuinga	Belo	
44	Jaimé Albano	"	
45	Isaias M. Lourenço	"	
46	André Corrêa	"	
47	Ezequiel Garcia	Belo	
48	Mundambé M. Coimbra	"	
49	Domingos Lendo	Belo	
50	Celestino Marcos	"	
51	Antônio Damasceno	"	
52	Júlio de Talossa	"	
53	Rolando Roberto da Silva	Belo Empreendedores	
54	Luís Carlos Calacata	Belo	
55	Samir U. Sangueira	Belo Empreendedores	
56	Leônidas Soares Neto	Belo	
57	Manoel S. Caceres	Belo	
58	Bernardo Domingos	Belo	
59	Abel Belo Jr	Belo	
60	Paulo B. Neto Gomes	Belo	
61	Alberto V. Balduino	Belo	
62	Antônio Diogo	Belo	
63	Roberto W. Olabia	Belo Empreendedores	
64	Domingos Lúcio de	Belo	
65	Amândeo Mueasana	Belo	
66	Paulo Y. Lombo	"	
67	Guilherme K. de Sa	"	
68	Alson Chissimui	"	
69	Guilherme L. de	Belo	
70	ISMAEL SADRUDIN	Belo	
71	JOSE GUERU SARILE	Belo	
72	Domingos Tchindere	Belo	
73	RODRIGO Spilanga	Belo	
74	Rafael C. Tchindere	Belo	
75	Pedro Soares J. de	Belo	
76	Manoel S. Armar	Belo	
77	Carlos Cristóvão	Belo	
78	Guilherme Tchindere	Belo	
79	Domingos Gloria N. Valeriano	Estagiário	

80	Ernesto H. Cafingala	Belo
81	Aberto, Sonika	Belo
82	José Gipo Azomo	Belo
83	Domingos Kalala	Belo
84	Francisco Miguel Diogo B.	B.
85	Adriano Versoneu	Belo
86	Severino Cândido	//
87	Laurindo Essivi	Belo
88	Emílio Haranã	Belo
89	Benê Domingos	Belo
90	Orlando Ferreira	Belo
91	Luís Brito da Silva	Belo
92	Salomão Manuel	Belo
93	Antônio Azuli	Belo
94	Emílio Sandra da diama	//
95		
96		
97		
98		
99		
100		
101		
102		
103		
104		
105		
106		
106		
107		
108		
109		
200		
201		
202		
203		
204		
205		
206		
207		
208		
209		
300		
301		
302		
303		
304		
305		
306		
307		
308		

Assinatura do Técnico de SHST



HOSPITAL MILITAR REGIONAL DO HUAMBO
VAMED Engineering GmbH
REGISTO DE FORMAÇÃO SSA



TIPO DE FORMAÇÃO: Indução (Acolhimento em Obra) H.M.R. DO HUAMBO

DATA: 02/04/2026

SUMÁRIO DA FORMAÇÃO:

1. Regras de permanência em obra;
2. Controlo de Acessos;
3. Equipamentos de Protecção Individual obrigatórios em obra;
4. Regras de circulação de pessoas e equipamentos;
5. Instalações sociais (localização e regras de utilização);
6. Regulamento de Alcoolemia (taxa 0,00g/L)
7. Limpeza e arrumação das frentes de trabalho;
8. Protecção coletiva (tipos de protecção coletiva e responsáveis pela sua instalação;
9. Manuseamento de produtos químicos (rotulagem, fichas de dados de segurança, EPIs, emergência e armazenamento)
10. Utilização de equipamentos de trabalho (regras de Segurança na utilização);
11. Gestão de Acidentes e Incidentes (comunicação obrigatória);
12. Plano de Emergência Interno (extintores, caixa de primeiros socorros, modo de atuação em caso de emergência);
13. Regras de Gestão Ambiental (separação de resíduos, derrames, medidas para minimização dos impactes, etc.);
14. Gestão das advertências em obra e respectivas consequências;
15. Política de Direitos Humanos da VAMED e Conduta esperada por parte dos trabalhadores - regras a cumprir em obra;
16. Explicação aos trabalhadores do funcionamento do mecanismo de reclamação implementado em obra;
17. Saúde - DST (SIDA) e Doenças Endémicas;
18. Consulta aos trabalhadores.

DURAÇÃO: 45 minutos

N.º	NOME	N.º DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO	FUNÇÃO	EMPRESA	ASSINATURA
1	Antonio Alberto	00045785541E036	Matorista	Prefangal	Antonio Alberto
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

FORMADOR:

Faustino Santos

TIPO DE FORMAÇÃO: Indução (Acolhimento em Obra) H.M.R. DO HUAMBO

DATA: 20/04/2026

SUMÁRIO DA FORMAÇÃO:

1. Regras de permanência em obra;
2. Controlo de Acessos;
3. Equipamentos de Protecção Individual obrigatórios em obra;
4. Regras de circulação de pessoas e equipamentos;
5. Instalações sociais (localização e regras de utilização);
6. Regulamento de Alcoolemia (taxa 0,00g/L)
7. Limpeza e arrumação das frentes de trabalho;
8. Protecção coletiva (tipos de protecção coletiva e responsáveis pela sua instalação;
9. Manuseamento de produtos químicos (rotulagem, fichas de dados de segurança, EPIs, emergência e armazenamento)
10. Utilização de equipamentos de trabalho (regras de Segurança na utilização);
11. Gestão de Acidentes e Incidentes (comunicação obrigatória);
12. Plano de Emergência Interno (extintores, caixa de primeiros socorros, modo de atuação em caso de emergência);
13. Regras de Gestão Ambiental (separação de resíduos, derrames, medidas para minimização dos impactes, etc.);
14. Gestão das advertências em obra e respectivas consequências;
15. Política de Direitos Humanos da VAMED e Conduta esperada por parte dos trabalhadores - regras a cumprir em obra;
16. Explicação aos trabalhadores do funcionamento do mecanismo de reclamação implementado em obra;
17. Saúde - DST (SIDA) e Doenças Endémicas;
18. Consulta aos trabalhadores.

DURAÇÃO: 45 minutos

N.º	NOME	N.º DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO	FUNÇÃO	EMPRESA	ASSINATURA
1	Paulo Jeremias	00305256010031	Co. Hidraulica	B. Empreendimento	[Assinatura]
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

FORMADOR:

Faustino Santos