

Identificação do cenário					
Secção	Central de Betão	Local	HMH_ Estaleiro	Tipo de ocorrência	Queda em altura / Prestação de 1º socorros
Data:	07/04/2026	Hora de início:	15:00 h	Hora de fim:	15h:21 h
				Duração prevista:	24 min
Intervenientes e meios					
Internos	☒	Observações: 1. Foi realizado simulacro de emergência de queda em altura, na zona da central de betão, concretamente de baixo da escada de acesso para zona de mistura onde estava armazenado combustível. Ocorreu conforme programado, sem nenhuns constrangimentos operacionais. 2. Não foi necessária a intervenção do INEMA nem outra entidade hospitalar. 3. Foram tomadas as medidas necessárias para assegurar a segurança de terceiros na área do incidente, notificando-os da emergência. 4. Foi notório o comportamento calmo do pessoal, de seguida foram dadas instruções sobre a situação.			
PCB	☐				
PSS	☐				
TST	☒				
Outros	☒				

Legenda:

PCB – Proteção civil e Bombeiros; **PSS** – Plano de Segurança e Saúde, **TST** – Técnico de Segurança do trabalho

Cumprimento das etapas			
Etapa	Ocorrências	Duração prevista	Duração efetiva
Identificar o incidente (fratura)	Pedir socorro	1 Minutos	1 Minuto
Evacuar o pessoal ao redor	Seguir as indicações da equipa HST e dar sequência aos outros trabalhos	1 Minutos	1 Minutos
Intervenção do socorrista	Avaliar a situação, conferir a consciência do sinistrado e estancar o sangramento com o material disponível na caixa de primeiros socorros, e caso necessário, movimentar o mesmo até uma unidade hospitalar	10 Minutos	9 Minutos
Observar o local do incidente	Verificação das condições de segurança da área	3 Minutos	2 Minutos
Instruções Finais	Reunião com todos os participantes ativos (para breve análise do simulacro)	6 Minutos	6 Minutos
Fim de emergência	Reposição da normalidade	3 Minutos	2 Minuto

Aplicação do Plano de Emergência Interno			
Aplicação de funções de emergência	S	N	Observações
Todos ouviram o alarme?		N	Não foi necessário acionar o alarme de emergência, bastou a comunicação pela rádio.
Foi dado o alerta?	S		O trabalhador que encontrou o sinistrado, informou por intermédio de um rádio de comunicação.
As instalações foram totalmente evacuadas?		N	Não foi necessário a evacuação total do pessoal, exceto naquela frente de trabalho
Foram utilizados os meios de 1ª intervenção?	S		

Foi feito o corte de energia?		N	Não foi necessário.
Os portões foram abertos e os acessos de circulação desimpedidos?		N	Não foi necessário deixar os portões aberto, mas tivemos todos os acessos desimpedidos.
Alguém voltou atrás durante a evacuação?		N	Não foi necessário

Comportamento das pessoas	S	N	Observações
A evacuação foi imediata?		N	Não foi necessário
A evacuação foi feita de forma correta?			
Equipa de intervenção	S	N	Observações
Compareceu no local, em tempo útil?	S		
Encontrava-se munida do equipamento necessário?	S		
Responsabilidades	S	N	Observações
Foram seguidas as instruções de acordo com o previsto para cada equipa ou pessoa?	S		
Equipamentos e sistemas de segurança	S	N	Observações
Os sistemas de deteção e alarme funcionaram?		N	Não aplicável
As comunicações funcionaram?	S		
A sinalização de segurança e a iluminação estavam funcionais?	S		
Outros equipamentos? Quais?	S		Cones de segurança
Águas e materiais residuais	S	N	Observações
Houve acumulação de águas residuais contaminadas? Houve balizamento das mesmas?		N	

Apreciação global (pontos fortes e oportunidades de melhoria):

- Houve boa comunicação de alerta, via rádio de comunicação, da parte do trabalhador que identificou a ocorrência, que de seguida alertou o coordenador HST, tendo este pedido auxílio da equipa de emergência (intervenção).
- Foi compreendido que é expressamente proibida a realização de trabalhos em altura sem o uso de devidos equipamentos de proteção individual (arnês de segurança) ou coletiva (guarda-corpos ou linhas de vida).
- É recomendado acrescentar mais rádios de comunicação na obra.
- É recomendado que haja um acréscimo de formação e treinamentos para equipa de socorristas.

	RELATÓRIO DE REALIZAÇÃO DE SIMULACRO	Nº:02
		HST

Observações:

Garantir formação continua aos trabalhadores, sobre a respostas a emergências e as medidas preventiva na obra.

REGISTO FOTOGRÁFICO

Foto n.1- Encontro com a equipa do simulacro um dia antes da realização.



Foto n.2 – Preparação dos kits de emergência e 1º socorro.



Foto n. 3 – Preparação do cenário para o simulacro.



Foto n. 4- Chegada dos socorristas no local da ocorrência.



Foto n. 5 - Chegada dos socorristas no local da ocorrência.



Foto n. 6- Delimitação do local depois do sinistro.



REGISTO FOTOGRÁFICO

Foto n.7- Medido a pulsção do sinistrado como a primeira intervenção.



Foto n.8 – Prestação de assistência ao sinistrado.



Foto n. 9 – Movimentação do sinistrado para viatura depois da situação controlada.



Foto n. 10 – Movimentação do sinistrado para uma unidade hospitalar.




REGISTO FOTOGRÁFICO

Foto n.7- Breves e últimas considerações após a realização do simulacro.



Foto n.8 – Breves e últimas considerações após a realização do simulacro.



Elaborado por HST	Revisado por HST	Aprovado por D.O
Nelson Segunda	Nelson Segunda	João Ladeiro