SANTELMO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 26.913.287/0001-34
Rua Crescêncio Ferreira, nº 1726 - Bairro Morada do Sol - Teresina (PI)
E-mail: santelmoengenharia@gmail.com
Fone: (86) 3011-2104

RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA (RSO)

OBRA: EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR - CASA BELLA VISTA
CLIENTE:
RESPONS. TÉCNICO: ENGº DANILO JOSÉ FONSECA LIMA
REFERÊNCIA: DE 28/09/2026 A 02/10/2026

TEMPO PREDOMINANTE		FERIADOS NA SEMANA?		EVOLUÇÃO DA OBRA
MANHÃ	☼	**Sim**	☐	43%
TARDE	☼	**Não**	☑	

FUNCIONÁRIOS DA SANTELMO		EQUIPE DE TERCEIROS		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EMPRESA	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENG. CIVIL	0	-	-		
ENG. ELETRICISTA	0				
ESTAGIÁRIO	0				
MESTRE DE OBRAS	0				
PEDREIRO	4				
ELETRICISTA	0				
SERVENTE	2				
CARPINTEIRO	0				
FERREIRO	0				
BOMBEIRO HIDRÁULICO	0				
PINTOR	0				
TOTAL	0				

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 6

TOTAL DE EQUIPAMENTOS: 0

OBSERVAÇÕES:

DIA		SERVIÇOS EXECUTADOS
28	SEG	EXEC. ACAB. MUROS COBERTA + ATERRO E COMPACTAÇÃO SOLO SALA ESTAR/JANTAR + EXEC. REBOCO FACHADA + INST. SUPORTES INFRAESTRUTURA FORRO
29	TER	EXEC. REBOCO FACHADA + EXEC. CONTRAPISO (SALA ESTAR/JANTAR, QUARTO 01, SUÍTE 01 E SUÍTE CASAL) + ACAB. DETALHE VIGA FALSA PORTA COZINHA + MONTAGEM ASSOALHO CAIXA D'ÁGUA

30	QUA	EXEC. CONTRAPISO CORREDOR E CONCLUSÃO DA EXEC. CONTRAPISO SUITE CASAL + EXEC. CONCRETAGEM DAS LAJES DA COBERTA
01	QUI	EXEC. CONCRETAGEM DAS LAJES DA COBERTA
02	SEX	SEM ATIVIDADE EM OBRA

CHEGADA DE MATERIAIS

1)
2)
3)
4)
5)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EXEC. ACAB. MUROS COBERTA





CONCRETAGEM DAS LAJES DA COBERTA +EXEC. REBOCO FACHADA









MONTAGEM ASSOALHO CAIXA D'ÁGUA + INST. SUPORTES INFRAESTRUTURA FORRO





EXEC. CONTRAPISO (SALA ESTAR/JANTAR, QUARTO 01, SUÍTE 01 E SUÍTE CASAL) + ATERRO E COMPACTAÇÃO SOLO SALA ESTAR/JANTAR







