

Fahrzeug-Annahmeprotokoll



1. Basisdaten

Kennzeichen WI-L 8957E	Marke / Modell Lynk & Co 08
VIN LB1234567890ABCDE	Ersteller Max Mustermann
KM-Stand 12345 km	Standort CarHandling Campus

2. Technik & Betriebsstoffe

Kraftstoff 80 %	Batterie 95 %
--------------------	------------------

3. Checkliste

Zustand	Zubehoer
Boden Saubere	Verbandskasten Ja
Sitze Saubere	Warndreieck Ja
Einstiege Saubere	Warnweste Ja
Armaturen Saubere	Ladekabel Nein
Kofferraum Schmutzig	Fahrzeugschein Ja
Motorraum Saubere	Ladekarte Nein

4. Bemerkungen





Fahrzeug ohne Auffälligkeiten übergeben.
--

Annahme durch (Ersteller)

M. Mustermann


Max Mustermann
6.10.2026

5. Fotodokumentation




6. Erfasste Schaeden

#	Position	Art	Intensitaet
1	Tür vorne links	Kratzer	Oberflächlich
2	Stoßfänger hinten	Delle	Mittel



Schaden 1: Tür vorne links



Schaden 2: Stoßfänger hinten

7. Weitere Fotos




Foto 1




Foto 2

Zusatz 3

Foto 3