

Fahrzeug-Ueberfuehrungsprotokoll



1. Basisdaten

Kennzeichen WI-L 8957E	VIN LB1234567890ABCDE
Marke / Modell Lynk & Co 08	KM-Stand 12345 km
Ersteller Max Mustermann	Empfaenger Erika Musterfrau
Von CarHandling Campus	Nach Hamburg
Art der Ueberfuehrung Hinbringen	
Bedingungen Trocken, Tageslicht	

2. Technik & Betriebsstoffe

Kraftstoff 80 %	Batterie 95 %	Bedingungen Trocken, Tageslicht
--------------------	------------------	------------------------------------

3. Checkliste

Zustand	Zubehoer
Boden Saubere	Verbandskasten Ja
Sitze Saubere	Warndreieck Ja
Einstiege Saubere	Warnweste Ja
Armaturen Saubere	Ladekabel Nein
Kofferraum Schmutzig	Fahrzeugschein Ja
Motorraum Saubere	Ladekarte Nein

4. Bemerkungen

Fahrzeug ohne Auffälligkeiten übergeben.
--

Ersteller

M. Mustermann

Max Mustermann

Empfaenger

E. Musterfrau

Erika Musterfrau

5. Fotodokumentation

Vorne

Hinten

Vorne

Links

Links

Hinten

Rechts


Rechts

Schein

Schein

6. Erfasste Schaeden

#	Position	Art	Intensitaet
1	Tür vorne links	Kratzer	Oberflächlich
2	Stoßfänger hinten	Delle	Mittel



Schaden 1: Tür vorne links



Schaden 2: Stoßfänger hinten

7. Weitere Fotos




Foto 1




Foto 2

Zusatz 3

Foto 3