维修报价单

CATL 授权服务代理商代码：VC7002414

一 . 基本信息

项目	客户	报价方
联 系 人	刘长洋	乔 童
地　　址	北京市海淀区百旺绿谷汽车园F1地块6号	北京市大兴区金盛大街2号院12号楼4层401-13
单位名称	岚图全功能中心	宁家(北京)汽车服务有限公司
电　　话		18210251996
邮　　箱	-	1943594036@qq.com

二 . 维修报价

车辆信息			
车辆信息	**VIN**	**BARCODE**	**PN**
冀AFE0920	LDP95E966SE250341	L25232310718	PCAR02-00399
维修项目/说明	**故障检测**：电池磕底。电池箱体磕碰损坏；**维修方案**：修复箱体吊耳；		
序号	**项目**	**小计（元）**	
1	工时费+配件费	**9680.81**	
合计（含税）	**9680.81　元　（玖仟陆佰捌拾元捌角壹分）**		
银行信息	公司：宁家(北京)汽车服务有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司北京丰盛支行 账号：11050161610000000322 开户银行代码：		
报价方确认	日期：2025.10.11　　确认人：张垚		

宁家（北京）汽车服务有限公司 业务专用章

三 . 配件明细

项目类型	物料名称	物料编号	数量	单价	总价
配件明细	内六角花形盘头螺钉_M5×19_带导向凸缘15_涂螺纹胶	210650-00071	75	1.46	109.5
	下箱体底护板_冲压	501605-00409	1	1,989.25	1989.25
	发泡硅胶密封件	530101-01625	1	166.46	166.46
	绝缘片	581501-00576	14	31.82	445.48
	泡棉缓冲垫	581801-01896	2	127.07	254.14
	泡棉缓冲垫	581801-01897	1	119.98	119.98
维修费用	箱体修复（包含更换护板）	/			5300
	上门检测		7.5	120	900
其他费用	里程		66	6	396
合计		**9680.81 元**			

注：项目按CATL标准工时进行填写；

注：本报价单基于维修站提供的故障照片等信息初步制定，因电池包内部状况尚未拆解确认，当前报价不含潜在内部受损件。最终报价将以电池包运抵维修中心完成拆解检测后为准。若拆检后发现水冷板不可修复或存在其他未预见损坏情况，以实际维修方案及报价为准。

四 . 客户确认

客户确认	确认人： 盖章：
付款方式	100%电汇与转账，货到付款
发票类型	开具增值税专用发票
交货方式	货交客户指定地点，经双方确认订单不可取消，如取消需赔偿产生的全部损失
报价单有效期	自发出之日起 30 天内有效，本报价单是经由 CATL 内部批准，由其 ERP 系统自动生成，任何手工更改均不被认可，付款时间是本交易条款的重要条件。如遇公司统一价格调整，以客户付款当天的物料价格为准
备注	CATL 授权服务商代码，均可查询授权信息