记 账 凭 证

宁家（北京）汽车服务有限公司　　凭证日期：2026年03月27日　　凭证号:00140

摘要	科目编号及名称	借方金额	贷方金额
开票：邢台德义行汽车贸易有限公司	1122050:应收账款-邢台德义行汽车贸易有限公司	17,760.02	
开票：邢台德义行汽车贸易有限公司	5001001:主营业务收入-销售收入		6,424.80
开票：邢台德义行汽车贸易有限公司	5001002:主营业务收入-维修收入		9,292.03
开票：邢台德义行汽车贸易有限公司	2221001002:应交税费-应交增值税-销项税额		2,043.19
合计	壹万柒仟柒佰陆拾元贰分	17,760.02	17,760.02

附件 张

主管会计:zhao　　记账:zhao　　复核:zhao　　制单:李小玲

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：26112000001165259656

开票日期：2026年03月25日

购买方信息	名称：那台德义行汽车贸易有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91130502MADGCWEC5W	销售方信息	名称：宁家（北京）汽车服务有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91110107MAD88A6FXJ

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*劳务*维修费		次	1	15716.8318584071	15716.83	13%	2043.19
合　　计					¥15716.83		¥2043.19

价税合计（大写）	⊗壹万柒仟柒佰陆拾圆零贰分	（小写）¥17760.02
备注	冀EFA8918 冀EDZ9979	

开票人：李小玲

CATL

维修报价单

CATL 授权服务代理商代码：VC7002414

一．基本信息

项目	客户	报价方
联系人	张会堪	乔宣
地　址		北京市大兴区金盛大街2号院12号楼4层401-13
单位名称	德义行	宁家(北京)汽车服务有限公司
电　话	19959159397	18210251996
邮　箱		1043591036@qq.com

二．维修报价

车辆信息			
车牌号	VIN	BARCODE	PN
冀EDZ9079	LS6ENE1E3SA559840	P252643E0401	PCAR01-01419
维修项目/说明	故障检测：电池箱底，水道凹陷变形；维修方案：对电池包受损水道修复，底护板更换；		
序号	项目	小计（元）	
1	工时费+配件费	7859.44	
合计（含税）	7859.44 元 （柒仟捌佰伍拾玖元肆角肆分）		
银行信息	公司：宁家(北京)汽车服务有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司北京丰盛支行 账号：11050161610000000322 开户银行代码：		
报价方确认	日期：2025.11.24　　确认人：乔宣		

宁家（北京）汽车服务有限公司 业务专用章

CATL

三 . 配件明细

项目类型	物料名称	物料编号	数量	单价	总价
配件明细	下箱体底护板_冲压	501605-00331	1	2499.1	2499.1
	相关辅料			860.34	860.34
维修费用	水冷板修复	/			4500
合计			7859.44 元		

注：项目按CATL标准工时进行填写；

注：本报价单基于维修站提供的故障照片等信息初步制定，因电池包内部状况尚未拆解确认，当前报价不含潜在内部受损件，最终报价将以电池包运抵维修中心完成拆解检测后为准。若拆检后发现水冷板不可修复或存在其他未预见损坏情况，以实际维修方案及报价为准。

四 . 客户确认

客户确认	确认人： 盖章：
付款方式	100%电汇与转账，货到付款
发票类型	开具增值税专用发票
交货方式	货交客户指定地点，经双方确认订单不可取消，如取消需赔偿产生的全部损失
报价单有效期	自发出之日起 30 天内有效，本报价单是经由 CATL 内部批准，由其 ERP 系统自动生成，任何手工更改均不被认可，付款时间是本交易条款的重要条件，如遇公司统一价格调整，以客户付款当天的物料价格为准
备注	CATL 授权服务商代码，均可查询授权信息

CATL

维修报价单

CATL 授权服务代理商代码：VC7002414

一．基本信息

项目	客户	报价方
联系人	薛鹏	乔 鑫
地　址	河北省邢台市任泽区任城镇·华海汽车物流园	北京市大兴区金星大街2号院12号楼4层401-13
单位名称	邢台得义行汽车贸易有限公司	宁家(北京)汽车服务有限公司
电　话	15631996175	18210251996
邮　箱	-	1943594036@qq.com

二．维修报价

车辆信息			
车辆信息	VIN	BARCODE	PN
冀EFA8916	HLX33B120R1022761	2240353A1061	PCAR01-00580
维修项目/说明	故障检测：电池箱底，水道凹陷变形，维修方案：对电池包受损部位修复；		
序号	项目	小计（元）	
1	工时费+配件费	9900.58	
合计（含税）	9900.58 元 （壹万伍仟贰佰元伍角捌分）		
银行信息	公司：宁家(北京)汽车服务有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司北京丰盛支行 账号：11050161610000000322 开户银行代码：		
报价方确认	日期：2025.9.27　　确认人：张鑫		

宁家(北京)汽车服务有限公司 业务专用章

CATL

三．配件明细

项目类型	物料名称	物料编号	数量	单价	总价
配件明细	支架_挤压_固定板_底护板	500604-00164	1	3437.16	3437.16
	支架_注塑_挡块	500606-00620	58	7.39	428.62
	非标螺栓_六角法兰面组合螺栓_M5×25_预涂胶	200400-00106	58	0.6	34.8
维修费用	水冷板修复	/			4600
	箱体修复				1500
合计		9900.58 元			

注：项目按CATL标准工时进行填写；

注：本报价单基于维修站提供的故障照片等信息初步制定，因电池包内部状况尚未拆解确认，当前报价不含潜在内部受损件。最终报价将以电池包运抵维修中心完成拆解检测后为准，若拆检后发现水冷板不可修复或存在其他未预见损坏情况，以实际维修方案及报价为准。

四．客户确认

客户确认	确认人： 盖章：
付款方式	100%电汇与特票，货到付款
发票类型	开具增值税专用发票
交货方式	货交客户指定地点，经双方确认订单不可取消，如取消需赔偿产生的全部损失
报价单有效期	自发出之日起 30 天内有效，本报价单是经由 CATL 内部批准，由其 ERP 系统自动生成，任何手工更改均不被认可，付款时间是本交易条款的重要条件，如遇公司统一价格调整，以客户付款当天的物料价格为准
备注	CATL 授权服务商代码，均可查询授权信息