## 水泥试验检测报告

广西路桥工程集团有限公司信都至梧州高速公路二

试验室名称: 期工程设计施工总承包项目经理部二分部工地试验 报告编号: BC-2020-SNJ-B0100

₹

		<u> </u>						
施工单位		广西路桥工程集团有限公司				合同段号	Nº 1	
监理单位		广西桂通工程咨询有限公司				样品编号	YP-2020-SNJ-B0100	
工程部位/用途		<b>■</b> 【41+800~ ■60+200桥涵, 预制梁, 房建及附属等工程				样品名称	普通硅酸盐水泥	
样品描述		干燥、无结块				判定依据	CB 175-2007	
试验依据		GB/T 8074-2008; GB/T 17671-1999; GB/T 1346-2011; GB/T 2419-2005; GB/T 208-2014				报告日期	2020年12月21日	
主要仪器设备及 编号  (2010100001/(202-2)115/1单条框框数页干燥度; CL01010002/(202-2)058/1单子页平; CL01010002/(202-2)059/1单子页平; CL01010001/(202-2)059/1本子页平; CL01010001/(202-2)059/1本子页平; CL010101001/(202-2)059/1本子页平; CL010101001/(202-2)059/1本子页平; CL010101010/(202-2)059/1本子页平; CL010101010/(202-2)059/1本子页平; CL010101010/(202-2)059/1本子页平; CL010101010/(202-2)059/1本子页平; CL010101010/(202-2)059/1本子页平; CL010101010/(202-2)059/1本子页平; CL010101010/(202-2)059/1本子页平; CL0101010101/(202-2)059/1本子页平; CL0101010101/(202-2)059/1本子页中; CL0101010101/(202-2)059/1本子页中; CL0101010101/(202-2)059/1本子页中; CL0101010101/(202-2)059/1本子页中; CL0101010101/(202-2)059/1本子页中; CL0101010101/(202-2)05/							/11-7表 (2.14) 株 株 (4.10:01.01040004/	
取样地点		E54+940右 拌合站				取样日期	2020年12月17日	
品种强度等级		P • D 42.5			代表数量	483, 20 t		
出厂编号		2020НД0233				出厂日期	2020年12月17日	
生产厂家		华润水泥(平南)有限公司						
序号		检测	项目		技术指标	检测结果		结果判定
1		细度		(%)	7	/		7
2	密度			$(g/cm^3)$	7	3, 18		1
3	比表面积			$(m^2/kg)$	≥ 300	331		合格
4	标准稠度用水		全	(%)	7	26. 4		7
5	海丝	时间	初凝	(min)	≥45	175		合格
0 紙箱		비기디	终凝	(min)	€600	275		合格
คิ	安定性		雷氏夹法	(mm)	≤ 5. 0	1, 5		合格
Ů			试饼法		1	1		/
7		胶砂流动度	(mm)		1	185		1
8	拾折	品度	3 <b>d</b>	(MPa)	≥ 3. 5	5, 1		合格
	抗折强度		28d	(MPa)	≥ 6. 5	/		/
	抗压强度		3 <b>d</b>	(MPa)	≥17	28, 5		合格
			28d	(MPa)	≥42,5	1		1
松测纯	::人. 经热	つ間こっ字 掛っか	3服 地 惠 面 颗	. λ26.2± βet	间、安定性、抗抗强	医 新压强度长	ፃ ማር 🛆	.CR 175_2002 ∦386

检测结论: 经检测,该批水泥比表面积、凝结时间、安定性、抗折强度、抗压强度均符合CB 175-2007《通用硅酸盐水泥》中P\*042.5的技术要求。

施工单位试验室负责人: 日期: 2020 年 12 月 21 日

监理意见: 该批水泥比表面积、凝结时间、安定性、胶砂3天强度符合CB175-2007《通用硅酸盐水泥》中 P. 042, 5的技术要求。

监理单位试验室负责人: 日期: 2020 年 12 月 21 日

试验: 审核: