

Acta de inspección de seguridad

Documento de demostración con datos ficticios — generado para FlyWorkFlow.

1. Zona inspeccionada

Frente de trabajo y accesos indicados en la incidencia vinculada.

2. Condiciones encontradas

- Protección perimetral incompleta en borde de placa.
- Señalización de riesgo ausente en el acceso principal.
- Personal con elementos de protección personal completos.

3. Medidas inmediatas

- Suspensión de actividades en altura hasta instalar baranda.
- Instalación de señalización y cinta de demarcación.

4. Verificación

Se programa reinspección antes de reanudar actividades en la zona.

Coordinador de seguridad y salud en el trabajo