作業場所: 4N1

発行日:

OK
0
場所違い
0
未登録
0
スキャン漏れ
9

読み取ったデータ

判定	管理番号	品名	詳細・使用者	本来の場所
データなし				

この場所にあるはずですが、読み取られていません

状態	管理番号	品名	詳細・使用者
未確認	101MM-01	D2 ｽﾋﾟｰｶ	廊下側
未確認	101MM-04	D2 ｽﾋﾟｰｶ	窓側
未確認	AVR-X1800H-05	D1 ｱﾝﾌﾟ	-
未確認	DTH310R-02	DD 地デジチューナー	脇机
未確認	NP-P525ULJL-11	D5 プロジェクタ	天吊り
未確認	PC-VK23T-40	13 ﾊﾟｿｺﾝ(ﾉｰﾄ型)	-
未確認	SCR-14	D5 スクリーン(天井固定)	-
未確認	SPK-05(R)	D2 ｽﾋﾟｰｶ(ｱﾝﾌﾟ内蔵)	-
未確認	X530-01	92 ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB(L3)	-