APY RENT A CAR

PT Rental Kendaraan Indonesia

Head Office: Jl. Sudirman No. 123, Jakarta Pusat
Telp: 021-12345678 | **Email:** info@rentalkendaraan.co.id | **Website:** https://rentalkendaraan.co.id

CHECKLIST
Pool Kendaraan

Status: ☑ status ☐ Leasing ☐ GS ☐ Replace ☐ Expedisi

Nama	**Tanggal**
Affandy	30/10/2026
Perusahaan	**Kilometer**
PT Elektrum	200 km
Alamat	**Jam**
Krandegan, Banjarnegara, Jawatengah	15:26
No Telephone	**Fuel**
09878900	1/8
	Pemeriksa
	Hiru Toty Riawan

Nama Kendaraan: Daihatsu Gran Max - AD 1198 SV **Warna:** Hitam **No. Rangka:** NR89F8444CB9A7D **No. Mesin:** ENG998877


Fuel: 1/8 **Pemakaian BBM:** bensin **Ratio:** 1 ; 3

A. DEPAN



lecet depan

B. ATAS



normal

C. BELAKANG



lecet belakang

D. SAMPING KIRI



normal

E. SAMPING KANAN



lecet kanan

F. ACCESORIS TAMBAHAN:
kondisi oli kotor, accu harus diservis

II. KONDISI KENDARAAN

NO	KETERANGAN	B	R	NO	KETERANGAN	B	R
1	Kondisi mesin	✓		15	Perlengkapan	✓	
2	Kondisi rem	✓			- Ban cadang	✓	
3	Kondisi kopling	✓			- Dongkrak	✓	
4	Kondisi ban	✓			- Kunci roda	✓	
5	Kondisi AC	✓			- Radio / Tape	✓	
6	Lampu sen	✓			- Merk	✓	
7	Lampu besar / kecil	✓			- Karpet lantai	✓	
8	Lampu rem / bik / plat no	✓			- Dop roda	✓	
9	Accu		✗		- Pematik api	✓	
10	Air radiator	✓			- Segitiga pengaman	✓	
11	Oli mesin / rem / kopling		✗		- Kotak obat	✓	
12	Oli power steering	✓			- STNK	✓	
13	Kebersihan interior	✓		16	Kunci pintu / kontak	✓	
14	Kerapihan body / cat	✓		17	Speedometer	✓	

SOPIR	MEKANIK
(Tri aji wahyu)	(Lutfie putra pratama)