


तथ्यहरू र चित्रहरू



क्षति स्थिति - निजी संरचना

क्षतिको स्तर (१-२)
५०८

क्षतिको स्तर (३-५)
६,२४०

घरहरूका प्रमुख प्रकार

प्रकार	पालिका	जिल्ला
ढुंगा र माटोको गारो	९५.६७%	८२.७६%
आर.सि.सि. फ्रेम	१.२३%	३.२३%
ईट्टा र माटोको गारो	१.२९%	३.००%
काठको संरचना	०.५९%	०.८८%
अन्य	१.२९%	१०.१४%

केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, भुक्तमिय क्षति मूल्यांकन सर्वेक्षण, २०१५

आवासीय पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण सम्बन्धि अध्यावधिक जानकारी

पुनर्निर्माणको स्थिति

कुल योग्य घरधूरी	६,८३६
अनुदान सम्झौता	६,६१५
पहिलो किस्ता	६,६१५
दोश्रो किस्ता	६,३१३
तेश्रो किस्ता	५,११४

घरहरू

निर्माणार्थी: १,१९९

निर्माण सम्पन्न: ५,११४

प्रबलीकरणको स्थिति

कुल योग्य घरधूरी	१६८
अनुदान सम्झौता	३२
पहिलो किस्ता	३५
दोश्रो किस्ता	०

गुणासाहरू

दर्ता गरिएका: ९४१

सम्बोधन गरिएका: ३३६

मापदण्ड विपरितको मुद्दाहार

दर्ता गरिएका: १००

सम्बोधन गरिएका: ७०

तथ्यांक अध्यावधिक: ०२/१३/२०७६

साझेदार संस्थाको उपस्थिति

क्रियाशील: साझेदार संस्थाको अभिलेख नभएको

परियोजना सम्पन्न भएको: CA (Shelter), CA (Hygiene), CRS (Agriculture), CRS (Livelihood), CRS (Shelter), DCA (Shelter), DCA (Hygiene), FCA (Education), GON-PAF (Shelter), JICA (Shelter), NDS (Shelter), NYF (Education), NYF (Shelter), OXFAM-GB (Shelter), SCI (Education), SCI (Livelihood), SCI (Health), SCI (Shelter), SCI (Social Protection), SCI (Hygiene), UNDP (Shelter)

अन्य क्षेत्र



विद्यालयहरू

क्षतिग्रस्त: ७९
निर्माणार्थी: ५३
निर्माण सम्पन्न: ५३

स्वास्थ्य चौकी शिर्षक

क्षतिग्रस्त: -
निर्माणार्थी: -
निर्माण सम्पन्न: -

निर्माण सामाग्रीको अवस्था

सामाग्री	ईकाई	आवश्यक मात्रा	उपलब्ध	लागत (नेरू)
ढुंगा	मि ३	१,४४,८६२	छ	५,०००
गिट्टी	मि ३	१,४६,२९०	छ	१४,०००
बालुवा	मि ३	१५,४४६	छ	१०,०००
काठ	क्युबिक फिट	१७,७४५	-	-
सिमेन्ट (पिपिसि)	बोरा	-	छ	९००
सिमेन्ट (ओपिसि)	बोरा	४,८४,९९३	छ	१,०००
छड	केजी	१५,७३,६५८	छ	९८
जस्ता	बण्डल	१९,८१७	-	-
ईट्टा	थान	१५,८४,९६२	छ	२०

कामदारको प्रकार

१ तालिमप्राप्त डकर्मि
२ श्रमिक

औसत दैनिक ज्याला (नेरू.) शिर्षक

१,००० /-
७०० /-

प्रमुख सम्पर्कहरू

पालिका कार्यालय

ईश्वर पाण्डे
अध्यक्ष
९८५१०९९६९९

पालिका कार्यालय

बिनोद लुइटेल
संपर्क व्यक्ति
९८४१०७८१७५

पालिका कार्यालय

बिनु वाग्ले
उपाध्यक्ष
९८४६०८८३४५

अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार

राम शरण आचार्य
जिल्ला कार्यलय प्रमुख, जि. मा. लि.
९८५६०४२६३७

पालिका कार्यालय

धनेश्वर पौडेल
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
९८५६०१००४५

डि.एल.पि.आइ.यु.भवन

सुनिता श्रेष्ठ
जिल्ला कार्यालयन ईकाइ प्रमुख, भवन
९८४१६३२०८७

प्राविधिक कर्मचारीको अवस्था

कर्मचारी	उपलब्ध संख्या	थप आवेदनको संख्या
प्राविधिकहरू	८	-
उप-प्राविधिकहरू	६	२
सहायक उप-प्राविधिकहरू	४	४
डकमीहरू	२०० (७ दिने) २०० (५० दिने)	३०० (७ दिने) ५०० (५० दिने)



श्रोत: पालिकास्तरीय सर्वेक्षण

डकमी तालिम

तालिमहरू (# कूल आवश्यक)

७ दिने तालिम

५० दिने सिपमुलक तालिम




पुगेको

बाँकी

श्रोत: एच.आर.आर.पि.को विश्लेषण

टि.ए. क्रियाकलापहरूको नक्शांकन



बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

प्रश्न: निजी अवासीय पुर्ननिर्माण अनुदानमा सूचीकृत हुन के के कागजातहरू पेश गर्नुपर्दछ ?

उत्तर: पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति, सक्कल लालपूजा र नागरिकता सहित प्रतिलिपी १-१ प्रति । गाउँपालिका / नगरपालिकाका अधिकारीले थप जानकारी तथा सहयोग प्रदान गर्नेछन् । घरधनीले गाउँपालिका / नगरपालिकामा आफ्नो नाम सूचीकृत गर्न सक्नेछन् ।

प्रश्न: के हामीले निरीक्षण गर्न वा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न आएका सरकारी इन्जिनियरहरूलाई सेवा शुल्क तिर्नुपर्दछ ?

उत्तर: पर्दैन । तपाईंले निरीक्षण गर्न वा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न आएका इन्जिनियर वा अन्य कर्मचारीलाई कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन । यदि कुनै कर्मचारीले निरीक्षण वा प्राविधिक सहायता प्रदान गरे वापत तपाईंसँग शुल्क माग्छ भने तुरुन्तै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा सूचना दिनुपर्दछ ।

थप जानकारीका लागि

१. चन्द्र गुरुङ (जिल्ला संयोजक) ९८४१४७८७४२
२. (जिल्ला प्राविधिक अधिकृत)
३. मनिषा राई (जिल्ला सूचना ब्यबस्थापक अधिकृत) ९८४२०६२००६