

तथ्यहरू र चित्रहरू



क्षति स्थिति - निजी संरचना

घरहरूका प्रमुख प्रकार

प्रकार	पालिका	जिल्ला
ढुंगा र माटोको गारो	९०.८२%	९०.२४%
आर.सि.सि. फ्रेम	३.७८%	१.५७%
ईट्टा र सिमेन्टको गारो	२.७६%	२.५५%
ढुंगा र सिमेन्टको गारो	१.८४%	१.२३%
अन्य	०.८०%	४.४१%

केन्द्रिय तथ्यांक विभाग, भुक्तमिय क्षति मूल्यांकन सर्वेक्षण, २०१५

आवासीय पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण सम्बन्धि अध्यावधिक जानकारी

पुनर्निर्माणको स्थिति

कुल योग्य घरधुरी	६,०४३
अनुदान सम्झौता	५,९६५
पहिलो किस्ता	५,९६५
दोश्रो किस्ता	५,८२८
तेश्रो किस्ता	५,१८९

घरहरू

निर्माणार्थीनः -

निर्माण सम्पन्नः -

प्रबलीकरणको स्थिति

कुल योग्य घरधुरी	९१
अनुदान सम्झौता	८
पहिलो किस्ता	८
दोश्रो किस्ता	९१

गुणासाहरू

दर्ता गरिएका: १,२४०

सम्बोधन गरिएका: ४६४

मापदण्ड विपरितको मुद्दाहार

दर्ता गरिएका: -

सम्बोधन गरिएका: -

तथ्यांक अध्यावधिक: ०२/१३/२०७६

साझेदार संस्थाको उपस्थिति

क्रियाशील: JICA (Shelter), PIN (Shelter)

परियोजना सम्पन्न भएको: AATWIN (Social Protection), GON (Shelter), IOM (Shelter), JICA (Shelter), LN (Education), MI (Health), OXFAM-GB (Shelter), PIN (DRM), PIN (Governance), PIN (Shelter), PLAN (Hygiene), PWJ (Shelter), SABAL (Shelter), SCI (Education), SCI (Livelihood), SCI (Nutrition), SCI (Shelter), SCI (Social Protection), SCI (Hygiene), SSS (Education), WVIN (Agriculture), WVIN (Hygiene)

अन्य क्षेत्र



विद्यालयहरू

क्षतिग्रस्त: ७२
निर्माणार्थीनः ३६
निर्माण सम्पन्न: ३६

स्वास्थ्य चौकी शिर्षक

क्षतिग्रस्त: -
निर्माणार्थीनः -
निर्माण सम्पन्न: -

निर्माण सामग्रीको अवस्था

सामग्री	ईकाई	आवश्यक मात्रा	उपलब्ध	लागत (नेरू)
ढुंगा	मि ३	२,३४,८७३	छ	१,२३५
गिट्टी	मि ३	१,६६,७९९	छ	२,४६९
बालुवा	मि ३	२४,३८४	छ	२,४६९
काठ	क्युबिक फिट	२५,५९१	छ	१,७४८
सिमेन्ट (पिपिसि)	बोरा	-	छ	९०४
सिमेन्ट (ओपिसि)	बोरा	५,६२,३६५	छ	९०४
छड	केजी	२६,५४,४१४	छ	९८
जस्ता	बण्डल	२२,८५७	छ	६,०००
ईट्टा	थान	७३,९२,६२७	छ	१७

कामदारको प्रकार

१ तालिमप्राप्त डकर्मि
२ श्रमिक

औसत दैनिक ज्याला (नेरू.) शिर्षक

१,५०० /-
१,००० /-

प्रमुख सम्पर्कहरू

पालिका कार्यालय

केदार क्षेत्री
अध्यक्ष
९८५११००६९४

पालिका कार्यालय

प्रदिप काश्यपती
संपर्क व्यक्ति
९८४९६२०३४३

पालिका कार्यालय

कमला कायशता
उपाध्यक्ष
९८४९२११६३८

अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार

जय प्रकाश गुप्ता
जिल्ला कार्यालय प्रमुख, जि. मा. लि.

पालिका कार्यालय

गणेश नेपाली
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
९८५१२४३६३७

डि.एल.पि.आइ.यु.भवन

सन्तोष कुमार निरौला
जिल्ला कार्यालय ईकाई प्रमुख, भवन
९८५११३६३७२

जानकारी नभएको

प्राविधिक कर्मचारीको अवस्था

कर्मचारी	उपलब्ध संख्या	थप आवेदनको संख्या
प्राविधिकहरू	८	८
उप-प्राविधिकहरू	६	८
सहायक उप-प्राविधिकहरू	२	२
डकर्मीहरू	- (७ दिने) - (५० दिने)	- (७ दिने) - (५० दिने)

श्रोत: पालिकास्तरीय सर्वेक्षण

डकर्मी तालिम


तालिमहरू (# कूल आवश्यक)

७ दिने तालिम



पुर्गो


५० दिने सिपमुलक तालिम



बौकी

श्रोत: एच.आर.आर.पि.को विश्लेषण

टि.ए. क्रियाकलापहरूको नक्शांकन



बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

प्रश्न: निजी अवासीय पुर्ननिर्माण अनुदानमा सूचीकृत हुन के के कागजातहरू पेश गर्नुपर्दछ ?

उत्तर: पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति, सक्कल लालपूजा र नागरिकता सहित प्रतिलिपी १-१ प्रति । गाउँपालिका / नगरपालिकाका अधिकारीले थप जानकारी तथा सहयोग प्रदान गर्नेछन् । घरधनीले गाउँपालिका / नगरपालिकामा आफ्नो नाम सूचीकृत गर्न सक्नेछन् ।

प्रश्न: के हामीले निरीक्षण गर्न वा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न आएका सरकारी इन्जिनियरहरूलाई सेवा शुल्क तिर्नुपर्दछ?

उत्तर: पर्दैन । तपाईंले निरीक्षण गर्न वा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न आएका इन्जिनियर वा अन्य कर्मचारीलाई कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन । यदि कुनै कर्मचारीले निरीक्षण वा प्राविधिक सहायता प्रदान गरे वापत तपाईंसँग शुल्क माग्छ भने तुरुन्तै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा सूचना दिनुपर्दछ ।

थप जानकारीका लागि १. (जिल्ला संयोजक) २. प्रदिप शर्मा (जिल्ला प्राविधिक अधिकृत) ३. प्रान्जल भण्डारी (जिल्ला सूचना ब्यबस्थापक अधिकृत)
९८५१०७३२०८