

## तथ्यहरू र चित्रहरू



क्षति स्थिति - निजी संरचना

क्षतिको स्तर (१-२)  
१२६

क्षतिको स्तर (३-५)  
८,४३४

## घरहरूका प्रमुख प्रकार

| प्रकार                 | पालिका | जिल्ला |
|------------------------|--------|--------|
| ढुंगा र माटोको गारो    | ९४.२६% | ८९.०७% |
| एडोब संरचना            | ३.१२%  | ४.२५%  |
| ईट्टा र सिमेन्टको गारो | १.१९%  | २.१९%  |
| ईट्टा र माटोको गारो    | ०.५३%  | ०.५९%  |
| अन्य                   | ०.८९%  | ४.०६%  |

केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, भुक्तमिय क्षति मूल्यांकन सर्वेक्षण, २०१५

## आवासीय पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण सम्बन्धि अध्यावधिक जानकारी

## पुनर्निर्माणको स्थिति

|                  |       |
|------------------|-------|
| कुल योग्य घरधूरी | ५,०२३ |
| अनुदान सम्झौता   | ४,८९६ |
| पहिलो किस्ता     | ४,८९६ |
| दोश्रो किस्ता    | ४,२७९ |
| तेश्रो किस्ता    | ३,०२३ |

## घरहरू

निर्माणाधीन: -

निर्माण सम्पन्न: ३,१०२

## प्रबलीकरणको स्थिति

|                  |    |
|------------------|----|
| कुल योग्य घरधूरी | १७ |
| अनुदान सम्झौता   | १  |
| पहिलो किस्ता     | १  |
| दोश्रो किस्ता    | १  |

## गुनासाहरू

दर्ता गरिएका: ९२३

सम्बोधन गरिएका: ८२२

## मापदण्ड विपरितको मुद्दाहार

दर्ता गरिएका: -

सम्बोधन गरिएका: -

तथ्यांक अध्यावधिक: ०२/१३/२०७६

## साझेदार संस्थाको उपस्थिति

क्रियाशील: RoomTR (Education)

परियोजना सम्पन्न भएको: GIZ (Health), GON-PAF (Shelter), NF (Education), NRCS (Agriculture), NRCS (Education), NRCS (Livelihood), NRCS (Health), NRCS (Shelter), NRCS (Hygiene), OXFAM-GB (Livelihood), OXFAM-GB (GESI), OXFAM-GB (Shelter), PA (Shelter), RoomTR (Education), SP-N (Education), SP-N (Hygiene), TF-N (Education), WR (Livelihood), WVIN (Hygiene)

## निर्माण सामाग्रीको अवस्था

| सामाग्री         | ईकाई        | आवश्यक मात्रा | उपलब्ध | लागत (नेरू) |
|------------------|-------------|---------------|--------|-------------|
| ढुंगा            | मि ३        | १,०६,१८२      | छ      | ६,०००       |
| गिट्टी           | मि ३        | १,०७,९०८      | छैन    | १२,०००      |
| बालुवा           | मि ३        | ११,३२६        | छैन    | ९,०००       |
| काठ              | क्युबिक फिट | १३,०२७        | छ      | ४,०००       |
| सिमेन्ट (पिपिसि) | बोरा        | -             | छ      | ९००         |
| सिमेन्ट (ओपिसि)  | बोरा        | ३,५५,९००      | छ      | १,०००       |
| छड               | केजी        | ११,५०,१३१     | छैन    | ९४          |
| जस्ता            | बण्डल       | १४,५३३        | -      | -           |
| ईट्टा            | थान         | ८,४६,४०७      | छ      | १६          |

## कामदारको प्रकार

- तालिमप्राप्त डकर्मि
- श्रमिक

## औसत दैनिक ज्याला (नेरू.) शिर्षक

१,५०० /-

१,००० /-

## अन्य क्षेत्र



## विद्यालयहरू

क्षतिग्रस्त: ४०  
निर्माणाधीन: २३  
निर्माण सम्पन्न: २३



## स्वास्थ्य चौकी शिर्षक

क्षतिग्रस्त: -  
निर्माणाधीन: -  
निर्माण सम्पन्न: -

## प्रमुख सम्पर्कहरू

## पालिका कार्यालय

सन्त बहादुर घले  
मेयर  
९८५११४७४३२

## पालिका कार्यालय

योगेश खनाल  
संपर्क व्यक्ति  
९८४३०९६८६०

## पालिका कार्यालय

मञ्जु बुढाथोकी  
उप मेयर  
९८५१०६२०७८

## अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार

बिक्की लाखी  
जिल्ला कार्यलय प्रमुख, जि. मा. लि.  
९८४९१७९३३३


## पालिका कार्यालय

ऊत्तम खतिवडा  
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत  
९७५१०२३३२६

## डि.एल.पि.आइ.यु.भवन

कोशनाथ अधिकारी  
जिल्ला कार्यालयन ईकाइ प्रमुख, भवन  
९८५५०४६५८८४

## जग्गा सम्बन्धि मुद्दा भएका घरधुरी



## प्राविधिक कर्मचारीको अवस्था


| कर्मचारी              | उपलब्ध संख्या             | थप आवेदनको संख्या         |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| प्रविधिकहरू           | -                         | -                         |
| उप-प्राविधिकहरू       | -                         | -                         |
| सहायक उप-प्राविधिकहरू | -                         | -                         |
| डकर्मिहरू             | - (७ दिने)<br>- (५० दिने) | - (७ दिने)<br>- (५० दिने) |

श्रोत: पालिकास्तरीय सर्वेक्षण

## डकर्मि तालिम


तालिमहरू (# कूल आवश्यक)

७ दिने तालिम



गुगेको


५० दिने सिपमुलक तालिम



बाँकी

श्रोत: एच.आर.आर.पि.को विश्लेषण

## टि.ए. क्रियाकलापहरूको नक्शांकन



## बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

**प्रश्न: निजी अवासीय पुर्ननिर्माण अनुदानमा सूचीकृत हुन के के कागजातहरू पेश गर्नुपर्दछ ?**

उत्तर: पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति, सक्कल लालपूजा र नागरिकता सहित प्रतिलिपी १-१ प्रति । गाउँपालिका / नगरपालिकाका अधिकारीले थप जानकारी तथा सहयोग प्रदान गर्नेछन् । घरधनीले गाउँपालिका / नगरपालिकामा आफ्नो नाम सूचीकृत गर्न सक्नेछन् ।

**प्रश्न: के हामीले निरीक्षण गर्न वा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न आएका सरकारी इन्जिनियरहरूलाई सेवा शुल्क तिर्नुपर्दछ ?**

उत्तर: पर्दैन । तपाईंले निरीक्षण गर्न वा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न आएका इन्जिनियर वा अन्य कर्मचारीलाई कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन । यदि कुनै कर्मचारीले निरीक्षण वा प्राविधिक सहायता प्रदान गरे वापत तपाईंसँग शुल्क माग्छ भने तुरुन्तै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा सूचना दिनुपर्दछ ।

थप जानकारीका लागि १. बट्टी प्याकुरेल (जिल्ला संयोजक) ९८५९१५४२०१ २. सचिन सापकोटा (जिल्ला प्राविधिक अधिकृत) ९८४७६२१२९२ ३. मनिषा राई (जिल्ला सूचना ब्यबस्थापक अधिकृत) ९८४२०६२००६