

तथ्यहरू र चित्रहरू



क्षतिको स्तर (१-२)

१०७

क्षतिको स्तर (३-५)

१,८७४

क्षति स्थिति - निजी संरचना

घरहरूका प्रमुख प्रकार

प्रकार	पालिका	जिल्ला
ढुंगाको गारो	८९.९३%	२२.२५%
ढुंगा र माटोको गारो	३.९०%	७०.८२%
काठको संरचना	२.६८%	०.७५%
ढुंगा र सिमेन्टको गारो	२.४३%	३.०७%
अन्य	१.०६%	३.१२%

केन्द्रिय तथ्यांक विभाग, भुक्तमिय क्षति मूल्यांकन सर्वेक्षण, २०१५

आवासीय पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण सम्बन्धि अध्यावधिक जानकारी

पुनर्निर्माणको स्थिति

कुल योग्य घरधुरी	१,९६४
अनुदान सम्झौता	१,८९८
पहिलो किस्ता	१,८९८
दोश्रो किस्ता	१,६२०
तेस्रो किस्ता	१,३६६

घरहरू

निर्माणधीन: ४५१

निर्माण सम्पन्न: १,३६६

प्रबलीकरणको स्थिति

कुल योग्य घरधुरी	५९
अनुदान सम्झौता	२
पहिलो किस्ता	२
दोश्रो किस्ता	५९

गुनासाहरू

दर्ता गरिएका: २३९

सम्बोधन गरिएका: २३९

मापदण्ड विपरितको मुद्दाहार

दर्ता गरिएका: ५४

सम्बोधन गरिएका: ४०

तथ्यांक अध्यावधिक: ०२/०१/२०७६

साझेदार संस्थाको उपस्थिति

क्रियाशील: ASF (Shelter)

परियोजना सम्पन्न भएको: ACF (Health), ACF (Shelter), ASF (Shelter), ASF (Tourism), DEPROSC (Shelter), GOAL (Shelter), GON (Shelter), HELVETAS (Shelter), LUMANTI (Shelter), LWF (Shelter), OM-N (Shelter), PIN and CSRC (Shelter), PPY (Shelter), SCI (DRM), SCI (Education), SCI (Shelter), SCI (Social Protection), SCI (Hygiene)

अन्य क्षेत्र



विद्यालयहरू

क्षतिग्रस्त: २०
निर्माणधीन: ११
निर्माण सम्पन्न: ११

स्वास्थ्य चौकी शिर्षक

क्षतिग्रस्त: -
निर्माणधीन: -
निर्माण सम्पन्न: -

निर्माण सामाग्रीको अवस्था

सामाग्री	ईकाई	आवश्यक मात्रा	उपलब्ध	लागत (नेरू)
ढुंगा	मि ३	२०,४६४	छ	६००
गिट्टी	मि ३	१९,४६५	छैन	३,५००
बालुवा	मि ३	२,१७१	छैन	५,५००
काठ	क्युबिक फिट	२,४५३	छ	०
सिमेन्ट (पिपिसि)	बोरा	-	छैन	१,०५०
सिमेन्ट (ओपिसि)	बोरा	६४,८०२	छैन	१,१५०
छड	केजी	२,२४,२०१	छैन	१००
जस्ता	बण्डल	२,६४६	छैन	१०,५००
ईट्टा	थान	३,२२,७३८	छैन	२०

कामदारको प्रकार

१ तालिमप्राप्त डकर्मि
२ श्रमिक

औसत दैनिक ज्याला (नेरू.) शिर्षक

१,५०० /-
१,२०० /-

प्रमुख सम्पर्कहरू

पालिका कार्यालय

भुजुङ तमाङ
अध्यक्ष
९८४१८९३१७८

पालिका कार्यालय

रमेश कुमार गुप्ता
संपर्क व्यक्ति
९८४३६८३०७

पालिका कार्यालय

नबिना तमाङ
उपाध्यक्ष
९८४१०८३३५३

अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार

विवश आचार्य
जिल्ला कार्यलय प्रमुख, जि. मा. लि.
९८४३७४१०८५

पालिका कार्यालय

बिक्रम लिम्बु
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
९८५१२३५५३३

डि.एल.पि.आइ.यु.भवन

कोशनाथ अधिकारी
जिल्ला कार्यालयन ईकाइ प्रमुख, भवन
९८५५०४६५८४

जग्गा सम्बन्धि मुद्दा भएका घरधुरी

१९४

भूमिहीन

प्राविधिक कर्मचारीको अवस्था

कर्मचारी	उपलब्ध संख्या	थप आवेदनको संख्या
प्रविधिकहरू	१	५
उप-प्राविधिकहरू	४	५
सहायक उप-प्राविधिकहरू	५	५
डकर्मिहरू	४५६ (७ दिने) १५१ (५० दिने)	- (७ दिने) - (५० दिने)

श्रोत: पालिकास्तरीय सर्वेक्षण

डकर्मि तालिम

तालिमहरू (# कूल आवश्यक)

७ दिने तालिम

५० दिने सिपमुलक तालिम




पुगेको



बाँकी

श्रोत: एच.आर.आर.पि.को विश्लेषण

टि.ए. क्रियाकलापहरूको नक्शांकन



बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

प्रश्न: निजी अवासीय पुनर्निर्माण अनुदानमा सूचीकृत हुन के के कागजातहरू पेश गर्नुपर्दछ ?

उत्तर: पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति, सक्कल लालपूजा र नागरिकता सहित प्रतिलिपी १-१ प्रति । गाउँपालिका / नगरपालिकाका अधिकारीले थप जानकारी तथा सहयोग प्रदान गर्नेछन् । घरधनीले गाउँपालिका / नगरपालिकामा आफ्नो नाम सूचीकृत गर्न सक्नेछन् ।

प्रश्न: के हामीले निरीक्षण गर्न वा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न आएका सरकारी इन्जिनियरहरूलाई सेवा शुल्क तिर्नुपर्दछ?

उत्तर: पर्दैन । तपाईंले निरीक्षण गर्न वा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न आएका इन्जिनियर वा अन्य कर्मचारीलाई कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन । यदि कुनै कर्मचारीले निरीक्षण वा प्राविधिक सहायता प्रदान गरे वापत तपाईंसँग शुल्क माग्छ भने तुरुन्तै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा सूचना दिनुपर्दछ ।

थप जानकारीका लागि

१. रिजन गजुरेल (जिल्ला संयोजक)
९८५११५४२०१

२. सचिन सापकोटा (जिल्ला प्राविधिक अधिकृत)
९८१७३९६८५२

३. मनिषा राई (जिल्ला सूचना ब्यबस्थापक अधिकृत)
९८४२०६२००६

@HRRP

/photos/hrp

@HRRP_Nepal

HRRPNepal

www.hrrpnepal.org

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्