


## तथ्यहरू र चित्रहरू



क्षति स्थिति - निजी संरचना

## घरहरूका प्रमुख प्रकार

| प्रकार              | पालिका | जिल्ला |
|---------------------|--------|--------|
| ढुंगा र माटोको गारो | ९५.६७% | ८२.७६% |
| आर.सि.सि. फ्रेम     | १.२३%  | ३.२३%  |
| ईट्टा र माटोको गारो | १.२९%  | ३.००%  |
| काठको संरचना        | ०.५९%  | ०.८८%  |
| अन्य                | १.२९%  | १०.१४% |

केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, भुक्तमिय क्षति मूल्यांकन सर्वेक्षण, २०१५

## आवासीय पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण सम्बन्धि अध्यावधिक जानकारी

## पुनर्निर्माणको स्थिति

|                  |       |
|------------------|-------|
| कुल योग्य घरधूरी | ६,८३६ |
| अनुदान सम्झौता   | ६,६१५ |
| पहिलो किस्ता     | ६,६१५ |
| दोश्रो किस्ता    | ६,३१३ |
| तेस्रो किस्ता    | ५,११४ |

## घरहरू

निर्माणार्थी: १,१९९

निर्माण सम्पन्न: ५,११४

## प्रबलीकरणको स्थिति

|                  |     |
|------------------|-----|
| कुल योग्य घरधूरी | १६८ |
| अनुदान सम्झौता   | ३२  |
| पहिलो किस्ता     | ३५  |
| दोश्रो किस्ता    | ०   |

## गुणासाहरू

दर्ता गरिएका: ९४१

सम्बोधन गरिएका: ३३६

## मापदण्ड विपरितको मुद्दाहार

दर्ता गरिएका: १००

सम्बोधन गरिएका: ७०

तथ्यांक अध्यावधिक: ०२/१३/२०७६

## साझेदार संस्थाको उपस्थिति

क्रियाशील: साझेदार संस्थाको अभिलेख नभएको

परियोजना सम्पन्न भएको: CA (Shelter), CA (Hygiene), CRS (Agriculture), CRS (Livelihood), CRS (Shelter), DCA (Shelter), DCA (Hygiene), FCA (Education), GON-PAF (Shelter), JICA (Shelter), NDS (Shelter), NYF (Education), NYF (Shelter), OXFAM-GB (Shelter), SCI (Education), SCI (Livelihood), SCI (Health), SCI (Shelter), SCI (Social Protection), SCI (Hygiene), UNDP (Shelter)

## अन्य क्षेत्र



विद्यालयहरू

क्षतिग्रस्त: ७९  
निर्माणार्थी: ५३  
निर्माण सम्पन्न: ५३

स्वास्थ्य चौकी शिर्षक

क्षतिग्रस्त: -  
निर्माणार्थी: -  
निर्माण सम्पन्न: -

## निर्माण सामग्रीको अवस्था

| सामग्री          | ईकाई        | आवश्यक मात्रा | उपलब्ध | लागत (नेरू) |
|------------------|-------------|---------------|--------|-------------|
| ढुंगा            | मि ३        | १,४४,८६२      | छ      | ५,०००       |
| गिट्टी           | मि ३        | १,४६,२९०      | छ      | १४,०००      |
| बालुवा           | मि ३        | १५,४४६        | छ      | १०,०००      |
| काठ              | क्युबिक फिट | १७,७४५        | -      | -           |
| सिमेन्ट (पिपिसि) | बोरा        | -             | छ      | ९००         |
| सिमेन्ट (ओपिसि)  | बोरा        | ४,८४,९९३      | छ      | १,०००       |
| छड               | केजी        | १५,७३,६५८     | छ      | ९८          |
| जस्ता            | बण्डल       | १९,८१७        | -      | -           |
| ईट्टा            | थान         | १५,८४,९६२     | छ      | २०          |

## कामदारको प्रकार

१ तालिमप्राप्त डकर्मि  
२ श्रमिक

## औसत दैनिक ज्याला (नेरू.) शिर्षक

१,००० /-  
७०० /-

## प्रमुख सम्पर्कहरू

## पालिका कार्यालय

ईश्वर पाण्डे  
अध्यक्ष  
९८५१०९९६९९

## पालिका कार्यालय

बिनोद लुइटेल  
संपर्क व्यक्ति  
९८४१०७८१७५

## पालिका कार्यालय

बिनु वाग्ले  
उपाध्यक्ष  
९८४६०८८३४५

## अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार

राम शरण आचार्य  
जिल्ला कार्यलय प्रमुख, जि. मा. लि.  
९८५६०४२६३७

## पालिका कार्यालय

धनेश्वर पौडेल  
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत  
९८५६०१००४५

## डि.एल.पि.आइ.यु.भवन

सुनिता श्रेष्ठ  
जिल्ला कार्यालयन ईकाइ प्रमुख, भवन  
९८४१६३२०८७

## प्राविधिक कर्मचारीको अवस्था

| कर्मचारी              | उपलब्ध संख्या                 | थप आवेदनको संख्या             |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| प्राविधिकहरू          | ८                             | -                             |
| उप-प्राविधिकहरू       | ६                             | २                             |
| सहायक उप-प्राविधिकहरू | ४                             | ४                             |
| डकर्मीहरू             | २०० (७ दिने)<br>२०० (५० दिने) | ३०० (७ दिने)<br>५०० (५० दिने) |


श्रोत: पालिकास्तरीय सर्वेक्षण

## डकर्मी तालिम

तालिमहरू (# कूल आवश्यक)

७ दिने तालिम

५० दिने सिपमुलक तालिम




पुगेको

बाँकी

श्रोत: एच.आर.आर.पि.को विश्लेषण

## टि.ए. क्रियाकलापहरूको नक्शांकन



## बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

**प्रश्न: निजी अवासीय पुर्ननिर्माण अनुदानमा सूचीकृत हुन के के कागजातहरू पेश गर्नुपर्दछ ?**

उत्तर: पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति, सक्कल लालपूजा र नागरिकता सहित प्रतिलिपी १-१ प्रति । गाउँपालिका / नगरपालिकाका अधिकारीले थप जानकारी तथा सहयोग प्रदान गर्नेछन् । घरधनीले गाउँपालिका / नगरपालिकामा आफ्नो नाम सूचीकृत गर्न सक्नेछन् ।

**प्रश्न: के हामीले निरीक्षण गर्न वा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न आएका सरकारी इन्जिनियरहरूलाई सेवा शुल्क तिर्नुपर्दछ ?**

उत्तर: पर्दैन । तपाईंले निरीक्षण गर्न वा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न आएका इन्जिनियर वा अन्य कर्मचारीलाई कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन । यदि कुनै कर्मचारीले निरीक्षण वा प्राविधिक सहायता प्रदान गरे वापत तपाईंसँग शुल्क माग्छ भने तुरुन्तै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा सूचना दिनुपर्दछ ।

थप जानकारीका लागि १. चन्द्र गुरुङ (जिल्ला संयोजक) २. (जिल्ला प्राविधिक अधिकृत) ३. मनिषा राई (जिल्ला सूचना ब्यबस्थापक अधिकृत)  
९८४१४७८७४२ ९८४२०६२००६