

तथ्यहरू र चित्रहरू



क्षति स्थिति - निजी संरचना

क्षतिको स्तर (१-२)
३८९

क्षतिको स्तर (३-५)
३,२९४

घरहरूका प्रमुख प्रकार

प्रकार	पालिका	जिल्ला
ढुंगा र माटोको गारो	६३.००%	८२.७६%
ढुंगाको गारो	३३.३९%	४.१७%
काठको संरचना	१.७९%	०.८८%
ईट्टा र सिमेन्टको गारो	०.६५%	२.५७%
अन्य	१.२६%	९.६३%

केन्द्रिय तथ्यांक विभाग, भुक्तमिय क्षति मूल्यांकन सर्वेक्षण, २०१५

आवासीय पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण सम्बन्धि अध्यावधिक जानकारी

पुनर्निर्माणको स्थिति

कुल योग्य घरधुरी	४,१६९
अनुदान सम्झौता	३,७९४
पहिलो किस्ता	३,७९४
दोश्रो किस्ता	३,२५९
तेश्रो किस्ता	२,८००

घरहरू

निर्माणार्थी: ४५९

निर्माण सम्पन्न: २,८००

प्रबलीकरणको स्थिति

कुल योग्य घरधुरी	२८०
अनुदान सम्झौता	२९
पहिलो किस्ता	८६
दोश्रो किस्ता	०

गुणासाहरू

दर्ता गरिएका: १,१२१

सम्बोधन गरिएका: ३९४

मापदण्ड विपरितको मुद्दाहार

दर्ता गरिएका: -

सम्बोधन गरिएका: -

तथ्यांक अध्यावधिक: ०२/१३/२०७६

साझेदार संस्थाको उपस्थिति

क्रियाशील: CARE-N (Agriculture), CARE-N (Livelihood), UNDP (Shelter)

परियोजना सम्पन्न भएको: CARE-N (Agriculture), CARE-N (DRM), CARE-N (GESI), CARE-N (Health), CARE-N (Shelter), CARE-N (Hygiene), CRS (Agriculture), CRS (Livelihood), CRS (Shelter), FCA (Education), GHA (Education), GON-PAF (Shelter), INF (Livelihood), MECS (Education), NRNA (Shelter), OXFAM-GB (Shelter), SCI (Shelter), UNDP (Shelter), WFP (Livelihood)

अन्य क्षेत्र



विध्यालयहरू

क्षतिग्रस्त: ३९
निर्माणार्थी: १६
निर्माण सम्पन्न: १६



स्वास्थ्य चौकी शिर्षक

क्षतिग्रस्त: -
निर्माणार्थी: -
निर्माण सम्पन्न: -

निर्माण सामाग्रीको अवस्था

सामाग्री	ईकाई	आवश्यक मात्रा	उपलब्ध	लागत (नेरू)
ढुंगा	मि ३	५४,०९०	-	-
गिट्टी	मि ३	५५,५७४	-	-
बालुवा	मि ३	५,७७४	-	-
काठ	क्युबिक फिट	६,६५८	-	-
सिमेन्ट (पिपिसि)	बोरा	-	छ	२,२००
सिमेन्ट (ओपिसि)	बोरा	१,८२,३९४	छ	२,४००
छड	केजी	५,८३,८८८	छैन	-
जस्ता	बण्डल	७,४४४	-	-
ईट्टा	थान	२,६२,९४०	छैन	-

कामदारको प्रकार

१ तालिमप्राप्त डकर्मो
२ श्रमिक

औसत दैनिक ज्याला (नेरू.) शिर्षक

१,५०० /-
१,००० /-

प्रमुख सम्पर्कहरू

पालिका कार्यालय

सन्त बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष
९५५१०१९३५३

पालिका कार्यालय

बाबुराम पाण्डे
संपर्क व्यक्ति
९८५११६४६४६

पालिका कार्यालय

फुल माया गुरुङ
उपाध्यक्ष
९८४६०२२४०५

अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार

राम शरण आचार्य
जिल्ला कार्यलय प्रमुख, जि. मा. लि.
९८५६०४२६३७

पालिका कार्यालय

बाबु राम पाण्डे
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
९८५११६४६४६

डि.एल.पि.आइ.यु.भवन

सुनिता श्रेष्ठ
जिल्ला कार्यान्वयन ईकाई प्रमुख, भवन
९८४१६३२०८७

प्राविधिक कर्मचारीको अवस्था


कर्मचारी	उपलब्ध संख्या	थप आवेदनको संख्या
प्राविधिकहरू	-	-
उप-प्राविधिकहरू	-	-
सहायक उप-प्राविधिकहरू	-	-
डकर्मीहरू	१,०१६ (७ दिने) ५७४ (५० दिने)	१,५०० (७ दिने) १,००० (५० दिने)

श्रोत: पालिकास्तरीय सर्वेक्षण

डकर्मी तालिम


तालिमहरू (# कूल आवश्यक)

७ दिने तालिम



पुगेको


५० दिने सिपमुलक तालिम



बाँकी

श्रोत: एच.आर.आर.पि.को विश्लेषण

टि.ए. क्रियाकलापहरूको नक्शांकन



बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

प्रश्न: निजी अवासीय पुर्ननिर्माण अनुदानमा सूचीकृत हुन के के कागजातहरू पेश गर्नुपर्दछ ?

उत्तर: पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति, सक्कल लालपूजा र नागरिकता सहित प्रतिलिपी १-१ प्रति । गाउँपालिका / नगरपालिकाका अधिकारीले थप जानकारी तथा सहयोग प्रदान गर्नेछन् । घरधनीले गाउँपालिका / नगरपालिकामा आफ्नो नाम सूचीकृत गर्न सक्नेछन् ।

प्रश्न: के हामीले निरीक्षण गर्न वा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न आएका सरकारी इन्जिनियरहरूलाई सेवा शुल्क तिर्नुपर्दछ?

उत्तर: पर्दैन । तपाईंले निरीक्षण गर्न वा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न आएका इन्जिनियर वा अन्य कर्मचारीलाई कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन । यदि कुनै कर्मचारीले निरीक्षण वा प्राविधिक सहायता प्रदान गरे वापत तपाईंसँग शुल्क माग्छ भने तुरुन्तै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा सूचना दिनुपर्दछ ।

थप जानकारीका लागि १. चन्द्र गुरुङ (जिल्ला संयोजक) २. (जिल्ला प्राविधिक अधिकृत) ३. मनिषा राई (जिल्ला सूचना ब्यबस्थापक अधिकृत)

९८४१४७८७४२ ९८४२०६२००६