


तथ्यहरू र चित्रहरू

कुल
६,४८०क्षतिको स्तर (१-२)
१,३०१क्षतिको स्तर (३-५)
५,१७९

क्षति स्थिति - निजी संरचना

घरहरूका प्रमुख प्रकार

प्रकार	पालिका	जिल्ला
ढुंगा र माटोको गारो	७८.६२%	८५.४३%
ईट्टा र सिमेन्टको गारो	१०.१७%	३.७३%
एडोब संरचना	५.९४%	३.३२%
आर.सि.सि. फ्रेम	१.७३%	३.२५%
अन्य	३.५४%	४.२६%

केन्द्रिय तथ्यांक विभाग, भुक्तमिय क्षति मूल्यांकन सर्वेक्षण, २०१५

आवासीय पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण सम्बन्धि अध्यावधिक जानकारी

पुनर्निर्माणको स्थिति

कुल योग्य घरधूरी	५,७३५
अनुदान सम्झौता	४,९६९
पहिलो किस्ता	४,९६९
दोश्रो किस्ता	४,२६९
तेश्रो किस्ता	३,२७५

घरहरू

निर्माणधीन: -

निर्माण सम्पन्न: ३,०००

प्रबलीकरणको स्थिति

कुल योग्य घरधूरी	४३२
अनुदान सम्झौता	४३२
पहिलो किस्ता	४५
दोश्रो किस्ता	४३२

गुनासाहरू

दर्ता गरिएका: १,४२७

सम्बोधन गरिएका: २८५

मापदण्ड विपरितको मुद्दाहरू

दर्ता गरिएका: २६८

सम्बोधन गरिएका: २०७

तथ्यांक अध्यावधिक: ०२/१६/२०७६

साझेदार संस्थाको उपस्थिति

क्रियाशील: NSET (Shelter)

परियोजना सम्पन्न भएको: AATWIN (Social Protection), DCA (Shelter), DCA (Hygiene), GON - DUBBC (Shelter), GON-PAF (Shelter), MCC (Hygiene), OXFAM-GB (Shelter), SCI (DRM), SCI (Education), SCI (Shelter), SCI (Social Protection), UMN (Education), UMN (Shelter), UMN (Hygiene)

अन्य क्षेत्र



विद्यालयहरू

क्षतिग्रस्त: ६४
निर्माणधीन: ४७
निर्माण सम्पन्न: ४७

स्वास्थ्य चौकी शिर्षक

क्षतिग्रस्त: -
निर्माणधीन: -
निर्माण सम्पन्न: -

निर्माण सामाग्रीको अवस्था

सामाग्री	ईकाई	आवश्यक मात्रा	उपलब्ध	लागत (नेरू)
ढुंगा	मि ३	१,४६,५८५	छ	१,२००
गिट्टी	मि ३	१,०८,९११	छ	१,५००
बालुवा	मि ३	१५,२५९	छ	२,१००
काठ	क्युबिक फिट	१६,१७२	छ	७,०६,३००
सिमेन्ट (पिपिसि)	बोरा	-	-	७९५
सिमेन्ट (ओपिसि)	बोरा	३,६३,६१०	-	७९५
छड	केजी	१६,४६,००९	छ	८०
जस्ता	बण्डल	१४,७७४	छ	-
ईट्टा	थान	३८,७४,९९१	छ	१३

कामदारको प्रकार

१ तालिमप्राप्त डकर्मि
२ श्रमिक

औसत दैनिक ज्याला (नेरू.) शिर्षक

१,००० /-
७०० /-

प्रमुख सम्पर्कहरू

पालिका कार्यालय

राजेन्द्र विक्रम बस्नेत
मेयर
९८४१४७६८६९

पालिका कार्यालय

सुरेन्द्र खनाल
संपर्क व्यक्ति
९८४१६५७६२९

पालिका कार्यालय

सिता डुङ्गाना
उप मेयर
९८४१०३७२२९

अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार

जय राम श्रेष्ठ
जिल्ला कार्यालय प्रमुख, जि. मा. लि.
९८४१२६५५७६

पालिका कार्यालय

गोपाल प्रसाद वाग्ले
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

डि.एल.पि.आइ.यु.भवन

कोशनाथ अधिकारी
जिल्ला कार्यालय ईकाइ प्रमुख, भवन
९८५५०४६५८४

प्राविधिक कर्मचारीको अवस्था


कर्मचारी	उपलब्ध संख्या	थप आवेदनको संख्या
प्राविधिकहरू	११	-
उप-प्राविधिकहरू	-	-
सहायक उप-प्राविधिकहरू	-	-
डकर्मिहरू	- (७ दिने) - (५० दिने)	- (७ दिने) - (५० दिने)

श्रोत: पालिकास्तरीय सर्वेक्षण

डकर्मि तालिम


तालिमहरू (# कूल आवश्यक)

७ दिने तालिम



पुगेको


५० दिने सिपमुलक तालिम



बाँकी

श्रोत: एच.आर.आर.पि.को विश्लेषण

टि.ए. क्रियाकलापहरूको नक्शांकन



बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

प्रश्न: निजी अवासीय पुर्ननिर्माण अनुदानमा सूचीकृत हुन के के कागजातहरू पेश गर्नुपर्दछ ?

उत्तर: पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति, सक्कल लालपूजा र नागरिकता सहित प्रतिलिपी १-१ प्रति । गाउँपालिका / नगरपालिकाका अधिकारीले थप जानकारी तथा सहयोग प्रदान गर्नेछन् । घरधनीले गाउँपालिका / नगरपालिकामा आफ्नो नाम सूचीकृत गर्न सक्नेछन् ।

प्रश्न: के हामीले निरीक्षण गर्न वा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न आएका सरकारी इन्जिनियरहरूलाई सेवा शुल्क तिर्नुपर्दछ?

उत्तर: पर्दैन । तपाईंले निरीक्षण गर्न वा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न आएका इन्जिनियर वा अन्य कर्मचारीलाई कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन । यदि कुनै कर्मचारीले निरीक्षण वा प्राविधिक सहायता प्रदान गरे वापत तपाईंसँग शुल्क माग्छ भने तुरुन्तै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा सूचना दिनुपर्दछ ।

थप जानकारीका लागि

१. चन्द्र गुरुङ (जिल्ला संयोजक)
९८४१४७८७४२२. सचिन सापकोटा (जिल्ला प्राविधिक अधिकृत)
९८४७६२१२९२३. मनिषा राई (जिल्ला सूचना ब्यबस्थापक अधिकृत)
९८४२०६२००६