

तथ्यहरू र चित्रहरू



क्षति स्थिति - निजी संरचना

क्षतिको स्तर (१-२)
९०

क्षतिको स्तर (३-५)
२,५२१

घरहरूका प्रमुख प्रकार

प्रकार	पालिका	जिल्ला
ढुंगा र माटोको गारो	९३.७२%	७०.८२%
ढुंगा र सिमेन्टको गारो	२.१९%	३.०७%
ईट्टा र सिमेन्टको गारो	१.९९%	०.९३%
ढुंगाको गारो	१.५७%	२२.२५%
अन्य	०.६०%	२.९४%

केन्द्रिय तथ्यांक विभाग, भुक्तमिय क्षति मूल्यांकन सर्वेक्षण, २०१५

आवासीय पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण सम्बन्धि अध्यावधिक जानकारी

पुनर्निर्माणको स्थिति

कुल योग्य घरधूरी	२,६३१
अनुदान सम्झौता	२,२९९
पहिलो किस्ता	२,२९९
दोश्रो किस्ता	२,०३२
तेस्रो किस्ता	१,८६७

घरहरू

निर्माणधीन: ४३२

निर्माण सम्पन्न: १,८६७

प्रबलीकरणको स्थिति

कुल योग्य घरधूरी	२५
अनुदान सम्झौता	११
पहिलो किस्ता	११
दोश्रो किस्ता	२५

गुनासाहरू

दर्ता गरिएका: २४६

सम्बोधन गरिएका: २४६

मापदण्ड विपरितको मुद्दाहरू

दर्ता गरिएका: १२७

सम्बोधन गरिएका: ८८

तथ्यांक अध्यावधिक: ०२/०१/२०७६

साझेदार संस्थाको उपस्थिति

क्रियाशील: BC (Shelter)

परियोजना सम्पन्न भएको: AA (DRM), AA (Education), AA (Livelihood), AA (GESI), ACF (Agriculture), ACF (DRM), ACF (Health), ACF (Shelter), ACF (Hygiene), BC (Education), BC (Shelter), CTEVT (Shelter), DEPROSC (Shelter), GIZ (Shelter), GON (Shelter), HELVETAS (Shelter), JCYCN (Education), LDF (Shelter), LUMANTI (Shelter), NAF (Shelter), NorlangS (Shelter), Norlha (Agriculture), Norlha (DRM), Norlha (Shelter), Norlha (Hygiene), NRCS (Agriculture), NRCS (Education), NRCS (Livelihood), NRCS (Health), NRCS (Shelter), NRCS (Hygiene), PIN and CSRC (DRM), PIN and CSRC (Governance), PIN and CSRC (Shelter), SP-N (Hygiene), (blank) (Shelter)

अन्य क्षेत्र



विध्यालयहरू

क्षतिग्रस्त: ३१
निर्माणधीन: २८
निर्माण सम्पन्न: २८



स्वास्थ्य चौकी शिर्षक

क्षतिग्रस्त: -
निर्माणधीन: -
निर्माण सम्पन्न: -

निर्माण सामाग्रीको अवस्था

सामाग्री	ईकाई	आवश्यक मात्रा	उपलब्ध	लागत (नेरू)
ढुंगा	मि ३	३२,७६९	छ	५६०
गिट्टी	मि ३	३०,८८६	छैन	४,०००
बालुवा	मि ३	३,४७५	छैन	४,५००
काठ	क्युबिक फिट	३,९२०	छैन	०
सिमेन्ट (पिपिसि)	बोरा	-	छैन	१,०००
सिमेन्ट (ओपिसि)	बोरा	१,०३,५५१	छैन	१,२००
छड	केजी	३,६०,३५९	छैन	९८
जस्ता	बण्डल	४,२३२	छैन	१०,०००
ईट्टा	थान	६,४९,३०३	छैन	२०

कामदारको प्रकार

१ तालिमप्राप्त डकर्मि
२ श्रमिक

औसत दैनिक ज्याला (नेरू.) शिर्षक

१,२०० /-
१,००० /-

प्रमुख सम्पर्कहरू

पालिका कार्यालय

उपेन्द्र लम्साल
अध्यक्ष
९८४१४८३९९६

पालिका कार्यालय

उद्दशवी अधिकारी
संपर्क व्यक्ति
९८४९६०७९०३

पालिका कार्यालय

चमली गुरुङ
उपाध्यक्ष
९८५११४३९९६

अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार

विवश आचार्य
जिल्ला कार्यलय प्रमुख, जि. मा. लि.
९८४३७४१०८५

पालिका कार्यालय

बणन्त बहादुर खत्री
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
९८५१२५४७९०

डि.एल.पि.आइ.यु.भवन

कोशनाथ अधिकारी
जिल्ला कार्यालयन ईकाइ प्रमुख, भवन
९८५५०४६५८४

जग्गा सम्बन्धि मुद्दा भएका घरधुरी

६४२

भूमिहीन

प्राविधिक कर्मचारीको अवस्था

कर्मचारी	उपलब्ध संख्या	थप आवेदनको संख्या
प्राविधिकहरू	३	५
उप-प्राविधिकहरू	८	५
सहायक उप-प्राविधिकहरू	६	५
डकर्मिहरू	६०६ (७ दिने) १५१ (५० दिने)	- (७ दिने) - (५० दिने)


श्रोत: पालिकास्तरीय सर्वेक्षण

डकर्मि तालिम

तालिमहरू (# कूल आवश्यक)

७ दिने तालिम

५० दिने सिपमुलक तालिम




पुगेको

बाँकी

श्रोत: एच.आर.आर.पि.को विश्लेषण

टि.ए. क्रियाकलापहरूको नक्शांकन



बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

प्रश्न: निजी अवासीय पुनर्निर्माण अनुदानमा सूचीकृत हुन के के कागजातहरू पेश गर्नुपर्दछ ?

उत्तर: पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति, सक्कल लालपूजा र नागरिकता सहित प्रतिलिपी १-१ प्रति । गाउँपालिका / नगरपालिकाका अधिकारीले थप जानकारी तथा सहयोग प्रदान गर्नेछन् । घरधनीले गाउँपालिका / नगरपालिकामा आफ्नो नाम सूचीकृत गर्न सक्नेछन् ।

प्रश्न: के हामीले निरीक्षण गर्न वा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न आएका सरकारी इन्जिनियरहरूलाई सेवा शुल्क तिर्नुपर्दछ?

उत्तर: पर्दैन । तपाईंले निरीक्षण गर्न वा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न आएका इन्जिनियर वा अन्य कर्मचारीलाई कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन । यदि कुनै कर्मचारीले निरीक्षण वा प्राविधिक सहायता प्रदान गरे वापत तपाईंसँग शुल्क माग्छ भने तुरुन्तै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा सूचना दिनुपर्दछ ।

थप जानकारीका लागि १. रिजान गजुरेल (जिल्ला संयोजक) ९८५११५४२०१ २. सचिन सापकोटा (जिल्ला प्राविधिक अधिकृत) ९८१७३९६८५२ ३. मनिषा राई (जिल्ला सूचना ब्यबस्थापक अधिकृत) ९८४२०६२००६