

तथ्यहरू र चित्रहरू



क्षति स्थिति - निजी संरचना

घरहरूका प्रमुख प्रकार

प्रकार	पालिका	जिल्ला
ढुंगा र माटोको गारो	९६.५२%	९०.२४%
आर.सि.सि. फ्रेम	१.२२%	१.५७%
ढुंगा र सिमेन्टको गारो	१.०४%	१.२३%
ईट्टा र सिमेन्टको गारो	०.४०%	२.५५%
अन्य	०.८२%	४.४१%

केन्द्रिय तथ्यांक विभाग, भुक्तमिय क्षति मूल्यांकन सर्वेक्षण, २०१५

आवासीय पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण सम्बन्धि अध्यावधिक जानकारी

पुनर्निर्माणको स्थिति

कुल योग्य घरधूरी	४,५९१
अनुदान सम्झौता	४,४६२
पहिलो किस्ता	४,४६२
दोश्रो किस्ता	४,२९९
तेश्रो किस्ता	३,६०९

घरहरू

निर्माणाधीन: -

निर्माण सम्पन्न: -

प्रबलीकरणको स्थिति

कुल योग्य घरधूरी	१९
अनुदान सम्झौता	५
पहिलो किस्ता	५
दोश्रो किस्ता	१९

गुणासाहरू

दर्ता गरिएका: ९३०

सम्बोधन गरिएका: ४८५

मापदण्ड विपरितको मुद्दाहार

दर्ता गरिएका: -

सम्बोधन गरिएका: -

तथ्यांक अध्यावधिक: ०२/१३/२०७६

साझेदार संस्थाको उपस्थिति

क्रियाशील: JICA (Shelter)

परियोजना सम्पन्न भएको: AATWIN (Social Protection), CFJ (Education), GON-PAF (Shelter), ICCO (Agriculture), ICCO (DRM), ICCO (Education), ICCO (Livelihood), ICCO (Shelter), JICA (Shelter), MC (Shelter), NRA (Shelter), OXFAM-GB (Shelter), PIN (DRM), PIN (Governance), PIN (Shelter), PLAN (Hygiene), Praramva (Education), SABAL (Shelter), SCI (Nutrition), SCI (Shelter)

अन्य क्षेत्र



विद्यालयहरू

क्षतिग्रस्त: ३५
निर्माणाधीन: २४
निर्माण सम्पन्न: २४

स्वास्थ्य चौकी शिर्षक

क्षतिग्रस्त: -
निर्माणाधीन: -
निर्माण सम्पन्न: -

निर्माण सामाग्रीको अवस्था

सामाग्री	ईकाई	आवश्यक मात्रा	उपलब्ध	लागत (नेरू)
ढुंगा	मि ३	१,०१,४२५	छ	१,७६४
गिट्टी	मि ३	९८,६१०	छ	३,०००
बालुवा	मि ३	१०,७८३	छ	३,०००
काठ	क्युबिक फिट	१२,२७१	छैन	-
सिमेन्ट (पिपिसि)	बोरा	-	छ	८४७
सिमेन्ट (ओपिसि)	बोरा	३,३०,४५३	छ	९४९
छड	केजी	११,११,४३०	छ	९७
जस्ता	बण्डल	१३,५१४	छ	११,२००
ईट्टा	थान	१८,३४,२१८	छ	१९

कामदारको प्रकार

१ तालिमप्राप्त डकर्मो
२ श्रमिक

औसत दैनिक ज्याला (नेरू.) शिर्षक

१,५०० /-
१,००० /-

प्रमुख सम्पर्कहरू

पालिका कार्यालय

भुपेन्द्र श्रेष्ठ
अध्यक्ष
९८५१२१०२७०

पालिका कार्यालय

सुनिल श्रेष्ठ
संपर्क व्यक्ति
९८४९३९४४२६

पालिका कार्यालय

दुर्गा नेपाल
उपाध्यक्ष
९७४११८९१११

अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार

जय प्रकाश गुप्ता
जिल्ला कार्यलय प्रमुख, जि. मा. लि.

पालिका कार्यालय

राजेन्द्र प्रसाद नेपाल
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
९८४९५३५४७९

डि.एल.पि.आइ.यु.भवन

सन्तोष कुमार निरौला
जिल्ला कार्यालय ईकाइ प्रमुख, भवन
९८५१३३६३७२

जानकारी नभएको

प्राविधिक कर्मचारीको अवस्था


कर्मचारी	उपलब्ध संख्या	थप आवेदनको संख्या
प्राविधिकहरू	६	६
उप-प्राविधिकहरू	४	४
सहायक उप-प्राविधिकहरू	५	६
डकर्मीहरू	- (७ दिने) - (५० दिने)	- (७ दिने) - (५० दिने)

श्रोत: पालिकास्तरीय सर्वेक्षण

डकर्मी तालिम


तालिमहरू (# कूल आवश्यक)

७ दिने तालिम



पुरोखा


५० दिने सिपमुलक तालिम



बौधी

श्रोत: एच.आर.आर.पि.को विश्लेषण

टि.ए. क्रियाकलापहरूको नक्शांकन



बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

प्रश्न: निजी अवासीय पुर्ननिर्माण अनुदानमा सूचीकृत हुन के के कागजातहरू पेश गर्नुपर्दछ ?

उत्तर: पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति, सक्कल लालपूजा र नागरिकता सहित प्रतिलिपी १-१ प्रति । गाउँपालिका / नगरपालिकाका अधिकारीले थप जानकारी तथा सहयोग प्रदान गर्नेछन् । घरधनीले गाउँपालिका / नगरपालिकामा आफ्नो नाम सूचीकृत गर्न सक्नेछन् ।

प्रश्न: के हामीले निरीक्षण गर्न वा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न आएका सरकारी इन्जिनियरहरूलाई सेवा शुल्क तिर्नुपर्दछ?

उत्तर: पर्दैन । तपाईंले निरीक्षण गर्न वा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न आएका इन्जिनियर वा अन्य कर्मचारीलाई कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन । यदि कुनै कर्मचारीले निरीक्षण वा प्राविधिक सहायता प्रदान गरे वापत तपाईंसँग शुल्क माग्छ भने तुरुन्तै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा सूचना दिनुपर्दछ ।

थप जानकारीका लागि १. (जिल्ला संयोजक) २. प्रदिप शर्मा (जिल्ला प्राविधिक अधिकृत) ३. प्रान्जल भण्डारी (जिल्ला सूचना ब्यबस्थापक अधिकृत)
९८५१०७३२०८