निरीक्षण । तेश्रो किस्तामा मापदण्डको अनुपालन । चैत्र २२, २०७५

एचआरआरपि

चाइना

मुगु
जुम्ला
डोल्पा
मुस्ताङ
रुकुम पश्चिम
रुकुम पुर्व
मनाङ
प्यार्दी
रोल्पा
बागलुङ
कास्की
लमजुङ
गोर्खा
पर्वत
रसुवा
प्यूठान
गुल्मी
स्याङ्जा
तनहुँ
धादिङ्ग
सिन्धुपाल्चोक
दाङ
अर्घाखाँची
नुवाकोट
पाल्पा
दोलखा
काठमाण्डौं
सोलुखुम्बु
नवलपुर
भक्तपुर
खोटाङ
कपिलवस्तु
रुपन्देही
परासी
चितवन
मकवानपुर
ललितपुर
काभ्रेपलाञ्चोक
संखुवासभा
ताप्लेजुङ
रामेछाप
ओखलढुङगा
सिन्धुली
पर्सा
बारा
रौटहट
सर्लाही
महोत्तरी
धनुषा
उदयपुर
सिराहा
सप्तरी
भोजपुर
तेह्रथुम
पाँचथर
धनकुटा
ईलाम
सुनसरी
मोरङ
झापा

ईन्डिया

संकेत

- अन्तराष्ट्रिय सिमाना
- जिल्ला सिमाना
- पालिका सिमाना
- राष्ट्रिय निकुन्ज

लाभानबित लावग्राही प्रतीशतमा

- तथ्याङ्क उपलब्द नभएको
- ० %
- १ % -२ ५ %
- २ ६ % -५ ० %
- ५ १ % -७ ५ %
- ७ ६ % -१ ० ० %

टिप्पणीः
यस नक्शामा कूल योग्य घरधूरीको प्रतिशतको (समाधान गरी सकिएका गुनासाहरू सहित) दरले तेश्रो किस्तामा मापदण्डको अनुपालन गरेका धरधूरीको संख्या उपर प्रकाश पारिएको छ।

Map Doc Name: ComplianceRate3rdTranche-ID0942
GLIDE Number: EQ-2015-000048-NPL
Creation Date: 8 April 2019

Map Data Source: MouD CLPIU (5 April 2019)
Geo Data Source: DoS, MoFALD, MoHA Geoportal
Web Resource: http://hrrpnepal.org/maps/

N

0 40 80 KM

स्पष्टिकरण । डिस्क्लेमरः

यस नक्शामा देखाईएका नाम र सिमानाहरू र उपाधिहरू एचआरआरपिले स्वीकृत वा समर्थन गरेको भन्ने छैन।

