


6

Résidence Mozart n°35 Route de Garges SARCELLES





1	Loge du gardien (voir pour demander les clefs qui ouvrent les différents locaux) Tel: 01 39 90 09 32 Ouverture manuelle du portail si on procède à la coupure du cadenas sur la tige intérieure
2	Passage difficile des engins à cause des bornes
3	Transformateur H.T
4	Identifier le local technique dont la porte est métallique a l'arrière du bâtiment A l'intérieur, compteur gaz individuel, électrique, coupure individuelle en eau des appartements se trouvant dans l'alignement vertical du local
5	Particularité, accès d'un appartement coté pignon
6	Identifier le local technique dont la porte est métallique a coté de l'entrée du bâtiment A l'intérieur, vide-ordures, compteur gaz individuel
7	Identifier le barrage général gaz extérieur d'une cage d'escalier A l'intérieur, voir la configuration d'un bâtiment Il y a 3 portes qui se situent à gauche, à droite et face à l'entrée. Derrière chacune d'elle se trouve, compteur gaz individuel, électrique, coupure individuelle en eau des appartements se trouvant dans l'alignement vertical du local La partie désenfumage de la cage d'escalier, on constate l'absence de skydom, seul une petite fenêtre est présente en partie supérieure
8	Observation de la façade, présence d'interstices ce qui nous permet de savoir qu'il y a des caves au Rdc Visualiser l'accès des caves au Rdc (1ere porte à droite à l'intérieur)
9	Localiser le portail qui permet l'accès depuis la Rue de Bellevue
10	Identifier l'organe de coupure gaz de la chaufferie
11	Localiser le portail qui permet l'accès depuis la Rue de Flora et voir le P.I
12	Visualiser l'emplacement des boxes

Secteur de la résidence Mozart SARCELLES

La résidence date de 1958, elle est soumise à peu de règles de sécurité lors de sa conception. On y accède par la 1ère sortie de la D316. Sa configuration est en Y, attention à bien identifier l'adresse avant l'engagement d'un engin. Les moyens aériens sont peu utiles car les façades sont souvent inaccessibles. Pas de problème du côté des hydrants

CRM pour la visite

Possibilité du côté du garage Ford

Particularités sur l'accessibilité des engins

<u>Barrières</u>	Accès principal, présence d'un cadenas sur une tige du portail permettant sa libération si celui-ci est cassé	<u>Voies échelle</u>	uniquement en façade avant du bâtiment E
<u>Voies engins</u>		<u>Adresses non accessibles</u>	Bat A et D

Hydrants à connaître ou particuliers

	N°50 route de Garges N°51 Rue Bellevue Rue Flora
--	--

Localisation des divers gardiens sur le secteur

Loge de la gardienne à l'entrée de la résidence

Tel: 01 39 90 09 32 Prévenir avant 10H30 lors de la visite

Trousseau de clés pour accès aux divers locaux

Mme Ormancey bat A 1er étage escalier C porte 39 Tel: 01 39 90 86 78

Accès aux différents bâtiments

<u>Caves</u>	Elles sont au RDC dans certaines parties des bâtiments Voir les interstices en face	<u>Bâtiments divers</u>	Chaudière gaz dans le bâtiment D
<u>Parkings</u>	Boxes à l'extérieur		Transformateur H.T

<u>EMPLACEMENT</u>	
<u>Barrages gaz extérieur</u>	Barrage gaz en façade
<u>Coupures électrique</u>	Les coupures sont dans différents locaux au RDC par rapport à l'axe vertical des appartements
<u>Barrages d'eau</u>	Les coupures sont dans différents locaux au RDC par rapport à l'axe vertical des appartements
<u>Machineries d'ascenseur</u>	NEANT
<u>Locaux V.O</u>	Présence au RDC
<u>Désenfumages</u>	Pas de système de désenfumage, il existe une fenêtre en partie haute
<u>Colonnes sèches</u>	NEANT
<u>IMPORTANT A RETENIR</u>	
La configuration de la résidence est en Y, attention avant l'engagement car de gros problèmes de stationnement	
Les coupures gaz et eau sont au RDC dans l'axe vertical des appartements	
Voir pour s'engager par la rue de Bellevue en fonction de l'adresse pour engin pompe	
Faciliter d'identification des caves en façade (présence d'interstices au RDC)	
Les M.A sont très peu utilisables car les façades sont souvent éloignées	