

REPORTE

1

REPORTE DE SERVICIO
FECHA

04 / 04 / 2017

CLIENTE: Cliente por default

DIRECCION: Default

CIUDAD: Default

COL.: Default

PERSONA SOLICITANTE DEL SERVICIO: yo

REPORTE TECNICO DE SERVICIO
EQUIPO
NOMBRE: Hugo Santiago

TIPO: 0001

FALLAS ENCONTRADAS:
AREA: 0001

mi falla

MARCA: Marca

MODELO: Modelo

CAPACIDAD: Capacidad

SERVICIO REALIZADO:

revisi3n del cable

MANTENIMIENTO REALIZADO

LIMPIEZA DE CARCAZA



LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR



LIMPIEZA PARTES ELECTRICAS



CHEQUEO CARGA DE REFRIGERANTE



LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR



CHEQUEO ELECTRICO DE CONEXIONES


REVISION TECNICA EFECTUADA

AMP. PLACA

AMPERAJE

VOLTAJE

MOTORES	H.P.	FASES	CANT.	AMP. PLACA	L1	L2	L3	L1 Y L2	L1 Y L3	L2 Y L3
COMPRESOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EVAPORADOR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CONDENSADOR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

PRESIONES

a

SUCCION

DESCARGA

ACEITE

PARO POR BAJA

PARO POR ALTA

ARRANQUE

TEMPERATURAS

DENTRO DE LA CAMARA

AGUA A LA ENTRADA

AGUA A LA SALIDA

AIRE DE INYECCION

AIRE DE RETORNO

AMBIENTE

MATERIALES UTILIZADOS:
COMENTARIOS:

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO