REPORTE

FECHA

1			REF	ORTE DE S	ERVI	CIO			04/	04 /2017		
CLIENTE: Cliente por default DIRECCION: Default												
CIUDAD; Default		COL.: Default										
PERSONA SOLICITAN	ITE DEL SER	VICIO: yo										
REPORTE TECNIC	CO DE SEI	RVICIO		EQU	IPO				100			
NOMBRE: Hugo Santiago					TIPO: 0001							
FALLAS ENCONTRADAS:					AREA: 0001							
mi falla					MARCA: Marca							
				MODELO: Modelo								
	CAPA	CAPACIDAD: Capacidad										
SERVICIO REALIZAD	0:											
revisión del cable				ALCOHOL SERVICE	*							
			MAI	NTENIMIENTO R	EALIZAI	00						
IMPIEZA DE CARCAZ	A				LIMPIEZ	ZA SERPEN	TIN EVAP	ORADOR				
LIMPIEZA PARTES ELECTRICAS					CHEQUEO CARGA DE REFRIGERANTE							
LIMPIEZA SERPENTIN	CONDENSA	DOR						CONEXIONE	S			
REVISION TECNIC	CA EFECTI	JADA		AMP. PLACA	А	MPERAJE			VOLTAJE			
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.		L1	L2	L3	L1 Y L2	L1 Y L3	L2 Y L3		
COMPRESOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
EVAPORADOR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
CONDENSADOR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		

PRESIONES

SUCCION

ACEITE

DESCARGA

ARRANQUE

MATERIALES UTILIZADOS:

а а а PARO POR BAJA а PARO POR ALTA a

2

TEMPERATURAS

DENTRO DE LA CAMARA AGUA A LA ENTRADA AGUA A LA SALIDA AIRE DE INYECCION AIRE DE RETORNO **AMBIENTE**

а
а
а
а
а
 а

a			
COMENTARIOS:			
a			