

CLIENTE: Cliente por default	DIRECCION: Default
CIUDAD: Default	COL.: Default
PERSONA SOLICITANTE DEL SERVICIO: yo	

REPORTE TECNICO DE SERVICIO	EQUIPO
NOMBRE: Hugo Santiago	TIPO: 0001
FALLAS ENCONTRADAS:	AREA: 0001
mi falla	MARCA: Marca
	MODELO: Modelo
	CAPACIDAD: Capacidad
SERVICIO REALIZADO:	
revisi3n del cable	

MANTENIMIENTO REALIZADO

LIMPIEZA DE CARCAZA		LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR	
LIMPIEZA PARTES ELECTRICAS		CHEQUEO CARGA DE REFRIGERANTE	
LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR		CHEQUEO ELECTRICO DE CONEXIONES	

REVISION TECNICA EFECTUADA				AMP. PLACA	AMPERAJE			VOLTAJE		
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.		L1	L2	L3	L1 Y L2	L1 Y L3	L2 Y L3
COMPRESOR	1	1	1	1	1	1	1			
EVAPORADOR										
CONDENSADOR										

PRESIONES

SUCCION	
DESCARGA	
ACEITE	
PARO POR BAJA	
PARO POR ALTA	
ARRANQUE	

TEMPERATURAS

DENTRO DE LA CAMARA	
AGUA A LA ENTRADA	
AGUA A LA SALIDA	
AIRE DE INYECCION	
AIRE DE RETORNO	
AMBIENTE	

MATERIALES UTILIZADOS:	
COMENTARIOS:	

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO