REPORTE

FECHA

1			REF	ORTE DE S	SERVI	CIO			04/	04 /2017	
CLIENTE: Cliente	por default			DIRECCION: Default							
CIUDAD: Default	COL.: Default										
PERSONA SOLICIT	ANTE DEL SER	VICIO: yo									
REPORTE TECH	NICO DE SEF	RVICIO		EQU	IIPO				185		
NOMBRE: Hugo Santiago					TIPO: 0001						
FALLAS ENCONTRADAS:					AREA: 0001						
mi falla					MARCA: Marca						
					MODELO: Modelo						
					CAPACIDAD: Capacidad						
SERVICIO REALIZA											
revisión del cabl	e				*						
			MAI	NTENIMIENTO F	REALIZA	DO					
LIMPIEZA DE CARCAZA LIMPIEZA PARTES ELECTRICAS LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR					LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR CHEQUEO CARGA DE REFRIGERANTE CHEQUEO ELECTRICO DE CONEXIONES						
REVISION TECH	NICA EEECTI	IADA		AMP. PLACA		MPERAJE			VOLTAJE		
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.	ANT. F LACA	L1	L2	L3	L1 Y L2	L1 Y L3	L2 Y L3	
COMPRESOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
EVAPORADOR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
CONDENSADOR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
PRESIONES					TEMPERATURAS						
SUCCION a DESCARGA ACEITE PARO POR BAJA PARO POR ALTA ARRANQUE MATERIALES UTILIZADOS:				DENTRO DE LA CAMARA AGUA A LA ENTRADA AGUA A LA SALIDA AIRE DE INYECCION AIRE DE RETORNO AMBIENTE							
*									*		
					-						
COMENTARIOS:		ALL COMME									
			*								