


■ [별지 제13호서식] (제23조제1항 관련)



결함 및 수정기록



NO : S-20210311-014

기종		호기		호출부호				
LOG#		ref W/O#		ATA reference				
기체시간	5083.4		발생구분	정시점검				
WORK DESCRIPTION								
발견장소		Report Date		Report By				
결함부위	☒ 기체 ☐ 엔진 ☐ 전기전자 ☐ 유압계통 ☐ 오일계통 ☐ 조종계통 ☐ 연료계통 ☐ 기어박스 ☐ 로터/마스트 ☐ 기타							
발견시기	☐ 비행전 ☐ 비행중 ☐ 비행후 ☐ 일일점검 ☒ 정시점검 ☐ SHOP점검 ☐ 기타							
임무구분	☐ 상륙전환 ☐ 항공방위 ☐ 화물공수 ☐ 인명구조 ☐ 정비비행 ☐ 인명수송 ☐ 훈련/시범 ☐ 지휘임무 ☐ 기타							
임무수행여부	☐ 정상운행 ☐ 연기 ☐ 취소 ☐ 중단 ☐ 초기변경							
조치사항	PERFORMED REPAIR WORK IN ACCORDANCE WITH ERICKSON ENGINEERING DOCUMENT R21-019.							
장소	원주	Correct Date	2021.03.11	Correct By	Troy Niemeyer			
검사관	김민기	☐ N/A	품질	☐ N/A				
정비이월	TILL : ☐ 즉시 ☐ 6개월 ☐ 기타		근거 :					
☒ N/A	사유 : ☐ 이동경비 ☐ 기술지원 ☐ 장비/공구 ☐ 외원지원 ☐ 부품지원		P/N :					
부품교환								
NO	DESCRIPTION	POSITION	OFF PART NO	OFF S/N	ON P/N	ON S/N	수량	TRP
정비인시								
작업자		작업일		시작		종료		
김민기		2021-03-11		10:00		12:00		
결함원인		☐ 자재결함 ☐ 조립불량 ☒ 손상(MISHANDLING) ☐ WORKMANSHI ☐ DOCUMENT ☐ TEST ERROR						
조치구분		☐ NO ACTION ☐ PART CHANGE ☒ REPAIR ☐ RE-ADJUSTMENT ☐ RE-WORKED ☐ Cleaning ☐ Servicing&Lubrication						