

항공장애 표시등 점검표

점 검 일		점 검 자	
관리자명	국립기상과학원	연 락 처	
장애물 명칭	보성표준기상관측소 기상관측탑		
장애물 종류	기상용 철탑		
소재지	전남 보성군 득량만길 385	장애물 높이	307.19m

1. 항공장애 표시등

점 검 내 용		결 과	비 고
가. 종 류	고광도 (A) 형태: 9개	양호/미흡	100m, 180m, 300m 각각 3개설치
나. 운용 방식	자동 ☒		
	수동 ☐		
다. 섬광 주기	고광도(40~60회/분)		43회 섬광
라. 감시 장치	시각적 감시 ☒		제어반 점등상태 확인
	청각적 감시 ☐		
마. 예비품비치상태	LED항공장애표시등		1EA 비치
바. 주간시정 5,000미만 시 운용			수동 전환
사. 항공장애 표시등 고장 및 복구 사항 통보			
아. 항공장애 표시등의 청결상태			

2. 항공장애 주간표지

가. 도색상태(도장, 오염여부)		주간표지 적색과 백색 11등분 도색
나. 설치기준	장애물제한구역 내: (11)등분	

3. 그 밖의 사항

가. 장애 표시등 및 표지의 주변 장애물에 의한 기능 저하 여부		
나. 그 밖에 항공기 안전운항에 저촉되는 사항		
☐ 특이사항 		