

[별지 제3호 서식]

상황실 시설·장비·시스템 점검결과

☐ 통신장비

• 유 선 (Hot-line)

기 관 명	점검결과	조치사항
행정안전부 중앙재난안전상황실	이상 없음	
한국전력공사	〃	
한국전력거래소	〃	

• 연계장비 (인터넷망)

기 관 명	점검결과	조치사항
한국전력공사	이상 없음	
한국수력원자력주식회사	〃	
한국전력거래소	〃	

※ 적정실내온도 : 여름철 : 26 ~ 28℃ / 겨울철 : 18 ~ 20℃

☐ 각종 장비

대 상 시 설	점검결과	조치사항
전자 상황판	이상 없음	
음향장비	〃	
유선전화기	〃	
PS-LTE 단말기	〃	
컴퓨터	〃	
통합영상제어시스템	〃	