

종합상황실 시설·장비·시스템 점검결과

☐ 통신장비

• 유 선 (Hot-line)

기 관 명	점검결과	조치사항
행정안전부 중앙재난안전상황실	이상 없음	
한국전력공사	"	
한국전력거래소	"	

• 연계장비 (인터넷망)

기 관 명	점검결과	조치사항
한국전력공사	이상 없음	
한국수력원자력주식회사	"	
한국가스공사	"	
한국전력거래소	"	
한국석유공사	"	
대한송유관공사	"	

※ 적정실내온도 : 여름철 : 26 ~ 28℃ / 겨울철 : 18 ~ 20℃

☐ 각종 장비

대 상 시 설	점검결과	조치사항
전자 상황판(TV 8대)	이상 없음	
음향장비(서버 1대, 마이크 10개)	"	
유선전화기 6대(상황 접수·보고)	"	
PS-LTE 단말기 2대	"	
컴퓨터 3대(내부망2, 외부망1)	"	
통합영상제어시스템(컴퓨터 1대)	"	