

[별표 4]

옹벽 하자 범위(제43조제2항 관련)

하자유형	옹벽 종류	하자범위
균열	콘크리트옹벽	최대균열폭 0.1 mm 이상
파손 및 손상	콘크리트옹벽	파손이 경미하고 추가적인 손상진행의 가능성이 없는 양호한 상태
	석축, 보강토	
침하	콘크리트옹벽, 석축	5 cm 이상(비진행성), 2 cm 이상(진행성)
	보강토, 돌망태	5 cm 이상(비진행성), 3 cm 이상(진행성)
계획선형 오차 (경사 및 전도)	콘크리트옹벽, 석축	2% 이상(비진행성), 1% 이상(진행성)
배수공불량	콘크리트옹벽, 석축	배수공 내부가 우천시마다 세립토가 섞여서 배수된 흔적이 있는 상태