市政署

INSTITUTO PARA OS **ASSUNTOS MUNICIPAIS**

萬眾汽車維修中心 車輛保養檢查報告

日期: 2022-05-30 車用		車 牌 編 號: MI - 01 - 16		牌 子: HINO		
型 號: XZU308				行 車 里 數: 146558 公里		
檢查保養及維修項目						
1 第一次定期保養更換偈油,偈油格,水箱蓋,散熱風扇葉						
2 清潔冷氣過濾芯						
3	全車檢查					
	評估費用合計: <u>MOP1,111.00</u>					
*** 注: 貴署以月費承包形式支付維修及保養費用,有關零件價格只為評估費用。						
本次車輛保養項目內容簡報			正常	更換	建議更換	
1	檢查: 刹車油	1 140 110	<u>N</u>			
2	檢查: 軚油		<u> </u>			
3	檢 測:OBDII電腦					
4	檢 查:檢查引擎;					
5	檢 查:車輛啟動狀況		Ø			
6	檢查:全車儀錶及電器	肾設施;				
7	檢查:冷氣系統					
8	檢查:駐車系統;		<u> </u>			
9	檢查:制動系統		<u> </u>			
10 11	檢查:離合器系統; 檢查:懸掛系統		\square			
12	檢 查:轉向系統;					
13	檢查:底盤狀況		$\overline{\mathbf{Z}}$			
14	檢查:調校車頭皮帶	;				
15	檢 查:全車活動鉸位打	丁油				
16	檢 查:附加設備	Ø				
17	檢 查:車輛尾斗等					
備註						
此次維修保養內容為:第2次定期保養;水溫高:						

地址:澳門慕拉士大馬路201-207號泉福工業大廈地下A座

FAX: 28718227

電話:28717575

維修人員: XX輝