ETKİN KONTROL VE GÖZETİM HİZ. LTD. ŞTİ.
A: Kazimiye Mah. Salih Omurtak Cad. Olimpia İş Merkezi No: 14/16 Çorlu / Tekirdağ
T: 282 653 36 87 **M:** info@etkinkontrol.com **W:** www.etkinkontrol.com

TÜRKAK Muayene TS EN ISO/IEC 17020 AB-0420-M

Yükleyici Kren Muayene Raporu

PERİYODİK KONTROL RAPORU

1. FİRMA BİLGİLERİ

Firma Adı	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK. MÜH. A.Ş. - HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK. MÜH. A.Ş. (PETKİM ŞUBE) - 001		
Periyodik Kontrol Adresi	Petkim Siteler Necmettin Giritlioğlu Caddesi No:6 Aliağa/İZMİR Aliağa		
İSG-KATİP Sözleşme ID		**SGK Sicil No**	4494101011904592O352038000
Rapor Numarası	2026-0916.0007	**Rapor Tarihi**	12.09.2026
Periyodik Kontrol Başlangıç ve Bitiş Tarih ve Saati	12.09.2026 08:30 - 18:00	**Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi**	12.12.2026
Ekipman Seri No / Kod	DB010201000013 H-HIDROKON 105TM L6-L5-FORD TRUCKS NM0MKXTP6MME94460 27ALC352		
Periyodik Kontrol Metodu ve Kapsamı	• İSEKSG İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği • TS EN 12999 +A1 Krenler - Yükleyici Krenler		

2. ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ

Cihaz Adı	Seri No	Kalibrasyon Tarihi	Kalibrasyon Geçerlilik Tarihi	Sertifika No
Kumpas	180916144	19.11.2025	19.11.2026	0128K-1125-03513
Şeritmetre	20242219	19.11.2025	19.11.2026	0128K-1125-03537

3. MUAYENE EDİLEN EKİPMAN ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİKLER

Markası	HİDROKON	Modeli	105 L6	İmal Yılı	2022	Seri Numarası	NM0MKXTP6MME94460 / DB010201000013
Kapasite (kg)	35 000 kg	Aracın Markası \ Plakası	FORD / 27 ALC 352	Yürüyüş Tipi	Lastik Tekerlekli	Kullanm yeri ve amacı	Saha / Yük Kaldırma
Ataçman tipi	Kanca	Yük Kolu (Bom)Tipi	Teleskobik	Bom sayısı (adet)	6	Bom uzunluğu (m)	17 m
Halat Çapı (mm)	-	Donanım Sayısı	-	Halat çap daralması (%)	0	Halat tel kırıklığı 6d\30d	0
Kanca kesiti (mm)	70 mm	Kanca ağız açıklığı (mm)	55 mm	Kanca kalıcı açıklık (%)	0	Kesit daralması (%)	0
El ile uzatılan bom sayısı (bom)	-						

3.1. YÜK TESTİ ŞARTLARI

Bom uzunluğu (m)	16 m	Dinamik test yükü (kg)	4 500 kg
Statik test yükü (kg)	4 500 kg	Radius (m)	-

4. TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

A	Genel Kontroller	Durum	A	Genel Kontroller	Durum
A.1.	Ekipman sicil kartı ve bakım dosyası,bir önceki periyodik kontrol raporu var mı? (Varsa eksiklikler giderilmiş mi ?)	U	A.2.	Uyarı levhası,yük kapasite diyagramı,uyarı etiketleri ve işaretleri	U
A.3.	Yetkisiz kullanıma ve istemsiz çalışmaya karşı koruma	U			
B	**Kumanda Sistemleri ve/veya Kabin**	**Durum**	**B**	**Kumanda Sistemleri ve/veya Kabin**	**Durum**
B.1.	Kumanda ve işaretlemerleri (yönlendirme ,yük ,destek ayakları vb..)	U	B.2.	Farklı kumanda kollarının aynı anda çalışmasının engellenmesi durumu	N
B.3.	Kumanda yeri,kaymaz zemin ve keskin kenar durumu	U	B.4.	Egzoz gazları kabin içerisine girmicek şekilde mi?	U
B.5.	Operatör görüş alanı, güneşlik , kabin ön ve\veya tavan cam silecekleri	U	B.6.	Kabin içerisinde sıcak ve basınçlı parçaların risklerine karşı koruma (50 bar ve üzeri basınçlı hortumlar)	U
B.7.	Acil durdurma butonu	U	B.8.	Yangın söndürücü	U
B.9.	Kabin aydınlatma durumu	U	B.10.	Başüstü koruyucu durumu (koruyucu açıklık deformasyon)	U
C	**Göstergeler ve İkazlar**	**Durum**	**C**	**Göstergeler ve İkazlar**	**Durum**
C.1.	Sesli ikaz (korna) , görsel ikaz (tepe lambası) , durumu	U	C.2.	Açı göstergesi (mekanik veya digital gösterge) (sadece mobil kren)	N
C.3.	Destek ayakları ve mobil vinç seviye göstergesi (denge terazisi)	U	C.4.	Kumanda göstergeleri	U
D	**Yürüyüş Aksamları**	**Durum**	**D**	**Yürüyüş Aksamları**	**Durum**
D.1.	Lastik bağlantıları ve deformasyon durumu	U	D.2.	Palet bağlantıları ve deformasyon durumu	N
E	**Erişim**	**Durum**	**E**	**Erişim**	**Durum**
E.1.	Çalışma alanlarına ve kabine çıkış merdiveni durumu	U	E.2.	Yürüme yolları (korkuluklar ve kaymaya karşı dirençli yüzey)	U
F	**Sınırlayıcılar**	**Durum**	**F**	**Sınırlayıcılar**	**Durum**
F.1.	Beyan kapasitesi sınırlayıcısı (aşırı yük) sistemi ve ikaz durumu	U	F.2.	Alt ve Üst sınır güvenlik sınırlayıcısı durumu	U
G	**Fren Sistemi**	**Durum**	**G**	**Fren Sistemi**	**Durum**
G.1.	Kaldırma - İndirme frenleri	U	G.2.	Dönüş freni	U
G.3.	Seyir freni (sadece mobil kren)	U	G.4.	Park freni (sadece mobil kren)	U
H	**Mekanik Yapısal Kontrol**	**Durum**	**H**	**Mekanik Yapısal Kontrol**	**Durum**
H.1.	Teleskobik bom durumu (bağlantı , korozyon , aşınma)	U	H.2.	Kafes bom durumu (bağlantı , korozyon , aşınma)	N
H.3.	El ile çalıştırılan bom uzatmaları ve işaretlemeleri durumu (çekme durdurmaları ve mekanik kilitler)	N	H.4.	Dönme tablası durumu (bağlantı , çatlak ve deformasyon)	U
H.5.	Destek ayakları , uzatmaları ve işaretlemeleri	U	H.6.	Destek ayakları açıkken en az bir tekerleğin zeminle teması	U
H.7.	Tomruk ve işaretlemeri	U			
I	**Halat, Kanca Bloğu, Tambur ve Makaralar**	**Durum**	**I**	**Halat, Kanca Bloğu, Tambur ve Makaralar**	**Durum**
I.1.	Halat deformasyon,korozyon , tel kırıklığı ve\veya kesit daralması	U	I.2.	Halat sonlandırması uygun mu	U
I.3.	Kanca iç çap , gövde kesiti ve serbest dönüş ve deformasyon	U	I.4.	Kanca emniyet mandalı	U
I.5.	Tamburda halat sarımı düzeni , deformasyon ve halat bağlantıları	U	I.6.	Makaraların durumu (kanca bloğu ve halat makaraları)	U
J	**Hidrolik Sistem**	**Durum**	**J**	**Hidrolik Sistem**	**Durum**
J.1.	Tank yağ seviye göstergeleri kontrolü	U	J.2.	Basınç sınırlandırma valfi	U
J.3.	Hidrolik sızıntı (hortumlar , borular ve bağlantılar)	U			

U: Uygun; **UD:** Uygun Değil; **N:** Uygulaması Yok; **G:** Görülemedi

5. TEST, DENEY VE MUAYENE

A	Test, Deney ve Muayene	Durum	A	Test, Deney ve Muayene	Durum
A.1.	Fonksiyon deneyi :İş ekipmanına yüksüz bir şekilde tüm hareketleri yaptırılmıştır,bu hareketleri sorunsuz olarak yerine getirdiği gözlenmiştir.	U	A.2.	Yük Testi Yük diyagramına uygun metal yapısında ,bağlantı elemanlarında halat ve kancada çalışma emniyetini bozacak bir şekilde ve kalıcı hasar vb. bir durum olmadığı gözlendi.Kaldırma gurubu hidrolik sistemlerinde ve destek ayaklarında sızıntı ve deformasyon olmadığı gözlendi.	U

U: Uygun; **UD:** Uygun Değil; **N:** Uygulaması Yok; **G:** Görülemedi

6. KUSUR AÇIKLAMALARI

7. SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda kontrol tarihinde teknik özellikleri belirtilen ekipmanın (Yükleyici Kren Muayene Raporu) mevcut şartlar altında kullanılması uygundur.

8. ONAY

	Muayene Sorumlusu	Mühür	Kare Kod
Adı Soyadı / Mesleği	Abdulsamed Köklü / Makina Mühendisi		
Bakanlık Kayıt No	K2024228864		
Diploma No / Tarih	2021/03/01/0069 / 04.08.2022		
İmza	e-imzalıdır		

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları ETKİN KONTROL VE GÖZETİM HİZ. LTD. ŞTİ. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. Bu rapor 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında e-imza ile imzalanmıştır. Raporda yer alan karekod ile imzayı doğrulayabilirsiniz. İmzasız raporlar geçersizdir.