SIDERÚRGICA VALDEMORA S.A.

Polígono Industrial Las Arenas, parcela 7 · 39000 Valdemora (ficticio)

INSPECTION CERTIFICATE EN 10204 - 3.1

Certificado de inspección tipo 3.1

Heat number	**24-73129**
Certificate number	**SV-2026-118627**
Issue date	**2026-09-29**
Customer order	**PC-2026-0455**
Steel grade	**TRN-355**
Product	**Chapa 15 x 2000 x 6000 mm**
Customer	**Talleres Ribera Norte S.L.**
Pieces	**16**
Net weight (kg)	**22608**

TENSILE TEST (transverse, room temperature)

Yield strength (MPa)	Tensile strength (MPa)	Elongation A5 (%)
392	538	26

CHARPY V-NOTCH IMPACT TEST at -20 °C (J)

Specimen 1	Specimen 2	Specimen 3	Average
64	71	58	64

CHEMICAL COMPOSITION - LADLE ANALYSIS (%)

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	V	CEV (IIW)
0,16	0,21	1,42	0,031	0,006	0,04	0,03	0,01	0,05	0,002	0,41

CEV = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15

We certify that the products described above comply with the order.
Certificamos que los productos descritos cumplen el pedido.

Quality Department · Authorised inspector

Inspector: M. Ortega (fictitious) **Stamp: QA-07**

QA-07

FICTITIOUS DOCUMENT - DEMO DATA (AMD ACT III / CertGate). Does not describe any real material. DOCUMENTO FICTICIO.