# SIDERÚRGICA VALDEMORA S.A.

Polígono Industrial Las Arenas, parcela 7 · 39000 Valdemora (ficticio)

## CERTIFICADO DE INSPECCIÓN 3.1

Inspection certificate type 3.1 according to EN 10204

| | |
|---|---|
| Nº certificado / Certificate no. | **SV-2026-118802** |
| Fecha / Date | **2026-10-05** |
| Cliente / Customer | **Talleres Ribera Norte S.L.** |
| Pedido cliente / Customer PO | **PC-2026-0455** |
| Producto / Product | **Chapa 20 x 2000 x 6000 mm** |
| Calidad / Grade | **TRN-355 según especificación cliente ESP-014 rev. 3** |
| Colada / Heat no. | **24-73326** |
| Piezas / Pieces | **12** |
| Masa / Weight | **22608 kg** |

### ANÁLISIS QUÍMICO DE COLADA (% en masa) / HEAT ANALYSIS (wt %)

| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | V | CEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 | 0.21 | 1.42 | 0.012 | 0.006 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.002 | 0.41 |

CEV = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15

### ENSAYOS MECÁNICOS / MECHANICAL TESTS (transversal, temperatura ambiente)

| ReH (MPa) | Rm (MPa) | A (%) |
|---|---|---|
| 392 | 538 | 26 |

### ENSAYO DE FLEXIÓN POR CHOQUE / IMPACT TEST KV, -20 °C (J)

| Probeta 1 | Probeta 2 | Probeta 3 | Media / Average |
|---|---|---|---|
| 64 | 71 | 58 | 64 |

Certificamos que el material suministrado cumple el pedido y la especificación indicada.
We hereby certify that the material supplied complies with the order and the stated specification.

Departamento de Calidad · Inspector autorizado

**Firmado: M. Ortega (ficticio)  Sello: QA-07**

QA-07

DOCUMENTO FICTICIO - DATOS DE DEMOSTRACIÓN (AMD ACT III / CertGate). No corresponde a ningún material real.