SIDERÚRGICA VALDEMORA S.A.

Polígono Industrial Las Arenas, parcela 7 · 39000 Valdemora (ficticio)

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN 3.1

Inspection certificate type 3.1 according to EN 10204

Nº certificado / Certificate no.	**SV-2026-118847**
Fecha / Date	**2026-10-06**
Cliente / Customer	**Talleres Ribera Norte S.L.**
Pedido cliente / Customer PO	**PC-2026-0455**
Producto / Product	**Chapa 15 x 2000 x 6000 mm**
Calidad / Grade	**TRN-355 según especificación cliente ESP-014 rev. 3**
Colada / Heat no.	**24-73368**
Piezas / Pieces	**16**
Masa / Weight	**22608 kg**

ANÁLISIS QUÍMICO DE COLADA (% en masa) / HEAT ANALYSIS (wt %)

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	V	CEV
0.16	0.21	1.42	0.012	0.006	0.04	0.03	0.01	0.05	0.002	0.41

CEV = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15

ENSAYOS MECÁNICOS / MECHANICAL TESTS (transversal, temperatura ambiente)

ReH (MPa)	Rm (MPa)	A (%)
392	538	26

ENSAYO DE FLEXIÓN POR CHOQUE / IMPACT TEST KV, 0 °C (J)

Probeta 1	Probeta 2	Probeta 3	Media / Average
64	71	58	64

Certificamos que el material suministrado cumple el pedido y la especificación indicada.
We hereby certify that the material supplied complies with the order and the stated specification.

Departamento de Calidad · Inspector autorizado

Firmado: M. Ortega (ficticio) Sello: QA-07

QA-07

DOCUMENTO FICTICIO - DATOS DE DEMOSTRACIÓN (AMD ACT III / CertGate). No corresponde a ningún material real.