

보정: 사전 정보가 틀리고 영상이 맞는 곳

가. 실제로 바뀐 곳 · B173 날개 · 항공 LiDAR


실제 사진



위에서 본 칸 지도




단면




나. LoD2가 단순하게 그린 곳 · R1 계단 지붕 · LoD2


실제 사진



위에서 본 칸 지도



단면



사진의 점선: 가려진 구간 · 지도의 점선 네모: 사진 범위 · 각 단면 참값의 최저 칸 = 0 m

보정 · 다듬기 · 그 밖의 칸 · 단면 자리와 방향