

CHECKLIST DE INSTALAÇÕES - REDE E CFTV - (STELECOM)

OBRA DT1B / GRADO ENGENHARIA

DESCRIÇÃO DO CHECKLIST TREMEDAL DT1B				FOI REALIZADO?		OBSERVAÇÃO
ITEM	SERVIÇO	TIPO	DATA	SIM	NÃO	
1	TOMADA ELETRICA NAO PREVISTA EM PROJETO PARA INSTALACAO DO RADIO NA SALA DE ATENDIMENTO (BASE FIXA)	RADIO	24/08/2026		X	
2	ELETRODUTO 1" PARA PASSAGEM DO CABO RF	RADIO	24/08/2026	X		
3	SUPORTE PARA MASTRO 1 1/4"	RADIO	24/08/2026	X		
4	MASTRO 1 1/4 DE 4 METROS INSTALADO NA COBERTURA	RADIO	24/08/2026	X		
5	REDE DE ENTRADA - COM PONTALETE E ELETRODUTO 1 1/2"	TELEFONIA	24/08/2026	X		
6	CAIXA DE DISTRIBUICAO TAMANHO MINIMO DE 40CMX40CM C/ FUNDO DE MADEIRA INSTALADA NA ALTURA PADRAO DE 1,20M	TELEFONIA	24/08/2026	X		
7	BLOCO DE DISTRIBUICAO COOK - M10	TELEFONIA	24/08/2026	X		
8	TUBULACAO DA ENTRADA SUBTERRANEA 1 1/2" COM CAIXA DE PASSAGEM	TELEFONIA	24/08/2026	X		
9	INSTALACAO DE PATCH PANEL CAT 5E NO RACK DA SALA TECNICA	TELEFONIA	24/08/2026	X		
10	CABO DE ENTRADA - CTP/APL CAT 5 DE 10 PARES DEVIDAMENTE INSTALADO E COM TESTE DE CONTINUIDADE REALIZADO ENTRE BLOCO M10 X PATCH PANEL CAT 5E	TELEFONIA	24/08/2026	X		
11	PONTO DE CONCENTRACAO DOS CABOS DE ENTRADA E DISTRIBUICAO NA SALA TECNICA DEVIDAMENTE CONECTADO, ANILHADO, IDENTIFICADO E ORGANIZADO COM VELCRO	TELEFONIA	24/08/2026	X		
12	REDE INTERNA PROJETADA COM CABOS UTP CAT 6 DEVIDAMENTE DISTRIBUIDOS	TELEFONIA	24/08/2026	X		

CHECKLIST DE INSTALAÇÕES - REDE E CFTV - (STELECOM)

OBRA DT1B / GRADO ENGENHARIA

CONTINUAÇÃO - DESCRIÇÃO DO CHECKLIST TREMEDAL DT1B

ITEM	SERVIÇO	TIPO	DATA	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
13	SALAS PREVISTAS EM PROJETO COM CONECTORES (MACHO E FEMEA) RJ45 CAT6 NOS PONTOS DE VOZ	TELEFONIA	24/08/2026	X		

1 - REGISTRO FOTOGRÁFICO

PC DT 1B

CAMERAS 1

CAMERAS 2

CAMERAS 3

CAMERAS 4

Fotos: Ponto de camera interna e externa, conectadas, identificadas.

CAMERAS 5

CAMERAS 6

CAMERAS 7

CAMERAS 8

Fotos: Ponto de camera interna e externa, conectadas, identificadas.

TOMADAS 1

TOMADAS 2

TOMADAS 3

TOMADAS 4

Tomadas instaladas e identificadas.

TOMADAS 5

TOMADAS 6

TOMADAS 7

TOMADAS 8

Tomadas instaladas e identificadas.

TOMADAS 9

TOMADAS 10

TOMADAS 11

TOMADAS 12

Tomadas instaladas e identificadas.

TOMADAS 13

TOMADAS 14

TOMADAS 15

TOMADAS 16

Tomadas instaladas e identificadas.

TOMADAS 17

TOMADAS 18

TOMADAS 19

TOMADAS 20

Tomadas instaladas e identificadas.

RACK 1

Foto: Rack sem identificacao e instalacao nao foi concluida.

CAIXA 1

Foto: Caixa 40 x 40 com fundo de madeira, bloco de distribuicao e identificacao correta.

MASTRO 1

Foto: Mastro para antena de radio e antena de radio

DATA DA VISITA 24/08/2026