INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	ECOGRAF-13000913	Fecha de revisión	17/09/2026
Marca	Mindray	Sede	Cardiologia
Modelo	M8	Sector	Consultorios
Número de serie	CS813000913	Ubicación	Cardiologia-Consult-Cons14

LIMPIEZA DE FILTROS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Filtros	Revisar y limpiar filtros	Pasó	

BASE DE DATOS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Memoria	Realizar limpieza de base de datos	Pasó	31% del almacenamiento ocupado

EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO

Resultado final
Pasó

Observaciones:

Se realiza limpieza de trackball. Equipo pasa satisfactoriamente el mantenimiento preventivo

Técnico responsable: Milagros Casademunt 	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

IMAGENES



Figura 1: Filtro antes



Figura 2: Filtro despues




Figura 3: Trackball

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez