INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	ECOGRAF-19001107	Fecha de revisión	18/09/2026
Marca	Mindray	Sede	Cardiologia
Modelo	M8	Sector	Consultorios
Número de serie	CS819001107	Ubicación	Cardiologia-Consult-Cons17

LIMPIEZA DE FILTROS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Filtros	Revisar y limpiar filtros	Pasó	

BASE DE DATOS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Memoria	Realizar limpieza de base de datos	Pasó	19% de almacenamiento ocupado.

EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO

Resultado final
Pasó

Observaciones:

Equipo pasa satisfactoriamente le mantenimiento preventivo trimestral

Técnico responsable: Milagros Casademunt 	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

IMAGENES



Figura 1: Filtro antes




Figura 2: Filtro despues




Figura 3: Trackball




Figura 4: Almacenamiento

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez