INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	ECOGRAF-24E0269	Fecha de revisión	22/09/2026
Marca	Philips	Sede	CID
Modelo	Affiniti 30	Sector	Ecografía
Número de serie	USO24E0269	Ubicación	CID-Consult-Cons2

LIMPIEZA DE FILTROS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Filtros	Revisar y limpiar filtros	Pasó	

BASE DE DATOS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Memoria	Realizar limpieza de base de datos	Pasó	18% de almacenamiento ocupado

EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO

Resultado final
Pasó

Observaciones:

Equipo pasa satisfactoriamente el mantenimiento preventivo trimestral.

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez
	

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

IMAGENES



Figura 1: Filtro antes



Figura 2: Filtro despues




Figura 3: trackball

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez