INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	ECOGRAF-341487	Fecha de revisión	28/07/2026
Marca	Esaote	Sede	Angelus
Modelo	Mylab X5	Sector	Quirofano
Número de serie	341487	Ubicación	Angelus-Quirofano-Gral

LIMPIEZA DE FILTROS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Filtros	Revisar y limpiar filtros	No aplica	No posee filtros externos

BASE DE DATOS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Memoria	Realizar limpieza de base de datos	Pasó	Se conservan estudios unicamente del mes del Julio 2026. No se obtiene información de los Gb en uso

EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO

Resultado final
Pasó

Observaciones:

Equipo pasa satisfactoriamente el mantenimiento trimestral

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez
	

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

IMAGENES




Figura 1: Estudio más antiguo almacenado

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez