INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	ECOGRAF-342124	Fecha de revisión	03/08/2026
Marca	Esaote	Sede	Nordelta
Modelo	Mylab X5	Sector	Quirofano
Número de serie	342124	Ubicación	Nordelta-Quirofano-Gral

LIMPIEZA DE FILTROS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Filtros	Revisar y limpiar filtros	No aplica	No posee filtros accesibles

BASE DE DATOS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Memoria	Realizar limpieza de base de datos	Pasó	Con solo 4 estudios restantes en almacenamiento.

EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO

Resultado final
Pasó

Observaciones:

Equipo pasa satisfactoriamente mantenimiento trimestral. Se encuentra en proceso de configuración para el enví a PACS

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez



INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

IMAGENES




Figura 1: 56 estudios en almacenamiento




Figura 2: 4 estudios en almacenamiento

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez