INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	ECOGRAF-53100388	Fecha de revisión	03/08/2026
Marca	Philips	Sede	Nordelta
Modelo	HD7XE	Sector	Ecografía
Número de serie	CL53100388	Ubicación	Nordelta-Consult-Cons22

LIMPIEZA DE FILTROS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Filtros	Revisar y limpiar filtros	Pasó	

BASE DE DATOS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Memoria	Realizar limpieza de base de datos	Falló	El equipo cuenta con estudios previos al 2025. No es posible eliminar todos

EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO

Resultado final
Pasó

Observaciones:

Equipo pasa parcialmente el mantenimiento trimestral

Técnico responsable: Milagros Casademunt 	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

IMAGENES



Figura 1: Filtro

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez