

SELF

Cliente:	Nike			CPF/CNPJ		064.970.339-12						
Técnico:	isac		Data:	21/11/2022		Atendimento		CORRETIVA				
Modelo	Lenovo		N/S:	545124541218541		Tag:		asreaeasdasdas		Tensão:	220 V	

Serviços Realizados:

Instalação

Descrição	Med.	Valor	Descrição	Med.	Valor
Tensão Geral R-S	Volts	888	Sub-resfriamento	°C	65/68
Tensão Geral S-T	Volts	444	Set point de resfriamento	°C	46
Tensão Geral R-T	Volts	111	Set point de umidade	%	89
Corrente A1	Amp	333	Abertura valvula G (cond água)	%	65,6/18,4
Corrente A2	Amp	222	Temp entrada água condensada	°C	84,5/95,9
Corrente A3	Amp	111	Temp saída água condensada	°C	65,4/19,6
Motor Evaporador - A1/A2/A3	Amp	85,8/97,5/48,4	Diferencial de filtro secador	°C	56,4/68,4
Compressor R-S/R-T/S-T	Volts	184/215/454	Teste de damper	OK/NA	OK
Compressor A1/A2/A3	Amp	12,1/54,4/15,4	Comunicação do IHM	OK/NA	OK
Umidificador R-S/R-T/S-T	Volts	168/465/496	Averiguar hist eventos IHM	OK/NA	NA
Umidificador A1/A2/A3	Amp	64,6/75,4/65,4	Limpeza	OK/NA	NA
Cond/Drycooler R-S/R-T/S-T	Volts	151/515/144	Painel Elétrico (Reaperto)	OK/NA	NA
Motor do Cond/Drycooler A1/A2/A3	Amp	41,8/54,1/81,2	Serpentina do Evaporador	OK/NA	NA
Vazão de ar	%	38	Verificar condições do gabinete	OK/NA	OK
Temperatura de retorno	°C	86	Verificar sistema de drenagem	OK/NA	OK
Umidade relativa de retorno	%	89	Verificar isolações térmicas e acústicas	OK/NA	OK
Temperatura de insuflação	°C	48	Filtros de ar	OK/NA	OK
Temp. diferencial de entrada e saída de ar	°C	48	Bandeja	OK/NA	NA
Temperatura da linha de liquido	°C	81/81	Ruidos anormais - Evaporador	OK/NA	NA
Temperatura da Linha de Entrada Sucção	°C	81/81	Ruidos anormais - Condensador	OK/NA	
Pressão de Baixa	PSI	11/81	Detecção de água no piso	OK/NA	NA
Pressão de Alta	PSI	818/188	Casa de Máquinas	OK/NA	NA
Superaquecimento	°C	59/59			

Observações:

Instalação do ar condicionado de precisão na nike

Técnico

Cliente