Tratativas E1
Lançado 100 metros de cabo 24 f/o
1 emenda nova
6 fusões
2 tubo loose sem sangria

Tratativas E2
1 emenda nova
6 fusões
2 tubo loose sem sangria



Estr. Santa Inês, H8JH+8VF

MATERIAIS UTILIZADOS:

Lançado 100 metros de cabo 24 f/o
2 emenda nova
12 fusões
04 tubo loose sem sangria

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

OR / OT Nº		EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	357011243	EXECUTANTE	Kelvin Silva	RE:	0102064109
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ABALROAMENTO POR CARGA ALTA	EXECUTANTE	Edson Vieira	RE:	0118064670
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Estr. Santa Inês, H8JH+8VF	EXECUTANTE		RE:	
LOCALIDADE	Caieiras ES: MAR AT: PP	EXECUTANTE		RE:	
CABO / TRONCO	01 PRIM DIST.:	EXECUTANTE		RE:	
SGM Nº	2026543861	PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO 03/02/2026