Será repuxado 200 metros de VT
1 reabertura e fechamento
1 ptro existente
2 tubos
6 fusões
04 alças 12 f.o
Tec: pablo
Ruan e emerson
Cod

Tratativas E2
1 reabertura e fechamento
1 ptro existente
2 tubos
6 fusões

XC Inicial — XC — XC — XC — XC Final

SP-250, 903

MATERIAIS UTILIZADOS:

Será repuxado 200 metros de VT
02 reabertura e fechamento
02 ptro existente
04 tubos
12 fusões
04 alças 12 f.o
Tec: pablo
Ruan e emerson
Cod

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

OR / OT Nº

OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA: 357869919

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: VANDALISMO

ENDEREÇO DO SERVIÇO: SP-250, 903

LOCALIDADE: Piedade - SP ES: TRO AT: 23

CABO / TRONCO: 105 PRIM: DIST.:

SGM Nº: 2026555500

EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848
EXECUTANTE		RE:	
EXECUTANTE		RE:	
EXECUTANTE		RE:	
EXECUTANTE		RE:	
EXECUTANTE		RE:	

PLACA DO VEICULO: RVQ0G58 SUPERVISOR: Wellington

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO: 20/02/2026