



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РН-КРАСНОДАРНЕФТЕГАЗ»

(ООО «РН-Краснодарнефтегаз»)

Почтовый / юридический адрес: ул. Кубанская Набережная, д.47, г. Краснодар, Краснодарский край, 350000
Телефон: (861) 211-63-36, факс: (861) 268-09-75, e-mail: mail@rknng.ru
ОКПО 78246699, ОГРН 1052304983785, ИНН/КПП 2309095298/230750001

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, старший мастер СР № 1 Шаповал В.С. электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования бригады № 2 Кобелев В.Н. и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования бригады №2 Мироненко Н.П. составили настоящий акт на основании нижеизложенного.

16.01.2024г. в 14 ч 10 мин поступил звонок от ДД ОДС ООО «РН-КНГ» Михайличенко М.С. о том, что на ВЛ 6 кВ Кл-532 появилось повреждение «Земля в сети 6 кВ». Получили задание на выезд и осмотр ВЛ 6 кВ Кл-532 с применением прибора «Вектор», выехали на осмотр ВЛ 6 кВ Кл-532; В 14 ч 32 мин 16.01.2024г. при помощи прибора «Вектор», в соответствии с его инструкцией, приступили к осмотру ВЛ 6 кВ Кл-532 в пролете опор №37-38, прибор «Вектор» определил направление поврежденного участка, в сторону опоры №39. В 14 ч 45 мин 16.01.2024г. при помощи прибора «Вектор», в соответствии с его инструкцией, приступили к осмотру ВЛ 6 кВ Кл-532 в пролете опор №56а-56б, прибор «Вектор» определил направление поврежденного участка, в сторону опоры №57. В 14 ч 55 мин 16.01.2024г. при помощи прибора «Вектор», в соответствии с его инструкцией, приступили к осмотру ВЛ 6 кВ Кл-532 в пролете опор №88-89, прибор «Вектор» определил направление поврежденного участка, в сторону опоры №87. В 15 ч 25 мин 16.01.2024г, двигаясь в обратном направлении, на опоре № 82 обнаружен обрыв вязки провода ф. «В»

Время поиска повреждения «Земля в сети 6 кВ» на ВЛ 6 кВ Кл-532 с использованием прибора «Вектор» составило около 60 мин.

Старший мастер СР№1

Шаповал В.С.

Электромонтер бригады №2

Кобелев В.Н.

Электромонтер бригады №2

Мироненко Н.П.